

Graficul întreruperilor programate pentru anul 2021

Denumirea filialei/Raionul	Localitatea	Perioada	Denumirea lucrărilor planificate	Numărul locurilor de consum afectate
1	2	3	4	5
Filiala "Dubăsari Coșnița Gaz"	s. Cosnita	aprilie	Racordarea (conectarea) conductei de gaze de PM,(PRG 21-26 ;PRG 71-123)	735
	s. Pirița	aprilie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.28,29	42
	s. Cosnita	aprilie	Lucrari de modernizare a PRG nr. 19	17
	s. Dorotcaia	aprilie	Modificarea instalațiilor de utilizare PRG nr. 24	18
	s. Cosnita	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.59	32
	s. Pirița	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.22,27,35	89
	s. Molovata	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.18,19,20,21	28
	s. Oxentea	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.1	19
	s. Ustia	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.2	61
	s. Holercani	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.1,13	39
	s. Cosnita	mai	Lucrari de modernizare a PRG nr. 95	6
	s. Cosnita	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.38	4
	s. Pirița	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.2,3,4 Poiana	107
	s. Dorotcaia	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.1,10,14	64
	s. Molovata	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.22,23	32
	s. Holercani	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.14	15
	s. Molovata	iunie	Verificarea la etanșitate PRG NR.2,10,17	31
	s. Holercani	iunie	Verificarea la etanșitate PRG NR.3,16	59
	s. Coșnița	iunie	Verificarea la etanșitate PRG NR.8,10,18,76,23	111
	s. Ustia	iunie	Înlocuirea vanelor în PRG NR.1	137
	s. Coșnița	iunie	Lucrari de modernizare a PRG nr. 97	9
	s. Dorotcaia	iunie	Lucrări de modernizare PRG nr. 20	69
	s. Cosnita	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr. 124	12
	s. Pirița	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.31,24,34,25	92
	s. Dorotcaia	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.27,29	36
	s. Molovata	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.25,26,27	20
	s. Oxentea	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.3	2
	s. Coșnița	iulie	Verificarea la etanșitate a PRG NR.85,93,79,57	79
	s. Oxentea	iulie	Verificarea la etanșitate a PRG NR.6,16,5	75
	s. Ustia	iulie	Verificarea la etanșitate a PRG NR.29	23
	s. Marcăuți	iulie	Verificarea la etanșitate a PRG NR.7	9
	s. Pohrebea	iulie	Verificarea la etanșitate a PRG NR.4	22
	s. Dorotcaia	iulie	Înlocuirea vanei supraterană de PM PRG nr. 25a,25,26	114
	s. Cosnita	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.20	16
	s. Pirița	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.16,10,23,26	103
	s. Dorotcaia	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.12,31A	24
	s. Cosnita	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare PRG nr.1 casa nr.1,2	32
	s. Holercani	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.24,27,28,31	25
	s. Molovata	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.28,29,30,31,32	38
	s. Oxentea	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.4	3
s. Pohrebea	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.9	31	
s. Pirița	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.30	14	
s. Molovata	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.33,39,41,67	18	
or. Ialoveni SE nr.2	februarie	Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune PRG-2 or. Ialoveni str. Al. cel Bun 28	600	
or. Ialoveni SE nr.2	aprilie	Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune	100	
SE Țipala, s.Horăști	mai	Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran de p/m 8.820 km (de la SRG Horești)	709	
or.Ialoveni SE Nr.2	mai	Modernizarea SRG – 3, str. Alexandru cel Bun, 5, 5/1,5/2, 5A	300	
or.Ialoveni, str.Basarabia	mai	Schimbarea vanei D=32	179	
or.Ialoveni, SE 1	mai	Verificarea la etanșitate la PRG 3S,4S,5S	73	
or.Ialoveni SE 1	mai	Verificarea la etanșitate la PRG 6S, 7S, 8S	79	
or.Ialoveni SE 1	mai	Verificarea la etanșitate la PRG 9S, 10S, 11S	68	
or.Ialoveni SE 1	mai	Verificarea la etanșitate la PRG 12S, 13S, 14S	67	
or.Ialoveni SE 1	mai	Verificarea la etanșitate la PRG 15S, 16S,	78	
or.Ialoveni, SE 2	mai	Verificarea la etanșitate la PRG 7,9,10	104	
SE Rezeni , Cigirleni	mai	Verificarea la etanșitate la PRG 11,12	36	
SE Rezeni , Cigirleni	mai	Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune	100	
or.Ialoveni SE nr.2	iunie	Verificarea gazoductelor supraterane de presiune joasă la etanșitate de la PRG -2	240	
or.Ialoveni SE nr.2	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare de presiune joasă	350	
or.Ialoveni, SE nr.1	iunie	Verificarea la etanșitate la PRG 30S, 2P	103	
or.Ialoveni, SE nr.2	iunie	Verificarea la etanșitate la PRG 16,17,29	89	

Filiala "Ialoveni Gaz"	or.Ialoveni SE nr.2	iunie	Modernizarea PRG -2, str. Alexandru cel Bun,28	600
	SE Țipala, s.Zimbreni	iunie	Înlocuirea filtrului cu D=50 la PRG Nr 2	22
	SE Țipala, s.Zimbreni	iunie	Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune	100
	or.Ialoveni, SE nr.1	iunie	Verificarea la etanșitate la PRG 4P, 5P	56
	or.Ialoveni, SE nr.1	iunie	Verificarea la etanșitate la PRG 6P, 7P	63
	or.Ialoveni SE nr.1	iunie	Modernizarea PRG -8A, str. Boris Glavan	350
	or.Ialoveni, SE nr.2	iulie	Verificarea la etanșitate la PRG 30,43,47	103
	or. Ialoveni, str. Frunze	iulie	Montarea venei la suprafața solului cu D=100 la SRG -1	1100
	SE Țipala, s. Puhoi	iulie	Verificare la etanșitate a gazoductului de presiune medie PE, 2,5 km (Vana Ganța) pînă la PRG 3A	203
	SE Țipala, s. Puhoi	iulie	Verificarea la etanșitate a gazoductului p/j cu lungimea 4,531 km PRG - 20	280
	SE Țipala,s.Zimbreni	iulie	Înlocuirea vanei D=50 presiune medie, PRG, 21,12,19,18,17, 1	350
	SE Rezeni , Cigirleni	iulie	Verificarea la etanșitate la PRG 32, 46	37
	SE Țipala, s.Zimbreni	iulie	Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune	100
	or.Ialoveni, SE 1	august	Verificarea la etanșitate la PRG 9P,10P	46
	or.Ialoveni SE 2	august	Modernizarea PRG 16, str. Moldova	950
	SE, Costești, s. Mileștii Mici	august	Verificarea la etanșitate a gazoductului presiune medie PE spre PRG-27, 37, 41, 42 -0,940 km Presiune joasă PRG 41- 0.419, PRG 42-0.514 km	115
	SE, Costești, s.Costești	august	Verificarea la etanșitate la PRG 15B, 32	14
	SE Țipala, s. Țipala	august	Reparația unei porțiuni de conductă de presiune joasă PRG-16	38
	SE Țipala, s. Țipala	august	Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune	100
	or.Ialoveni, SE 1	septembrie	Verificare la etanșitate la PRG 14P,15P	46
	or.Ialoveni, SE 1	septembrie	Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune	100
	SE Țipala, s.Țipala	septembrie	Verificarea la etanșitate la PRG 14,17	31
	SE Țipala, s.Țipala	octombrie	Verificarea la etanșitate la PRG 17A,23,24	56
SE Țipala, s.Țipala	octombrie	Lucrări de racordare a conductei nou montată la cea în funcțiune	100	
filiala „Anenii Noi-Gaz” r-nul. Anenii Noi	or. Anenii Noi	martie	Instalarea nodului de evidență gaze la scara blocului cu multe nivele	24
	s. Trioța Nouă	mai	Înlocuirea armăturii de închidere pe gazoductul suprateran	154
	s. Mirnoe	mai	Înlocuirea armăturii de închidere pe gazoductul suprateran	42
	s. Bulboaca	mai	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG	49
	s. Bulboaca	mai	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG	27
filiala „Anenii Noi-Gaz” r-nul. Criuleni	s. Floreni	mai	Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare	340
	s. Balțata	mai	Modernizarea PRG	325
	s. Balțata	mai	Modernizarea PRG	6
	s. Sagaidac	mai	Modernizarea PRG	45
	s. Sagaidac	mai	Modernizarea PRG	53
filiala „Anenii Noi-Gaz” r-nul. Anenii Noi	s. Mereni	mai	Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare	144
	or. Anenii Noi	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	40
	or. Anenii Noi	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	24
	or. Anenii Noi	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	60
	or. Anenii Noi	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	40
	or. Anenii Noi	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	60
	s. Mereni	iunie	Modernizarea PRG	78
	s. Mereni	iunie	Modernizarea PRG	35
	s. Mereni	iunie	Modernizarea PRG	6
	s. Roșcana	iunie	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare	821
	s. Calfa	iunie	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare	318
	s. Maximovca	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	24
	s. Maximovca	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	12
	s. Maximovca	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	12
	s. Maximovca	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	12
	s. Maximovca	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	36
	s. Maximovca	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	36
	s. Teștița	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze exterioare subterane	311
	s. Roșcana	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	12
	s. Roșcana	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	12
	s. Roșcana	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	12
	s. Roșcana	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	12
	s. Chetrosu	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	36
	s. Merenii Noi	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze exterioare	178
	s. Țințăreni	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze exterioare	140
	s. Speia	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	36
	s. Speia	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	36
	s. Bulboaca	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	48
	s. Bulboaca	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze interioare la casele cu multe nivele	48
	s. Speia	august	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG	24

filiala „Anenii Noi-Gaz” r-nul. Criuleni	s. Dolinnoe	august	Modernizarea PRG	49
	s. Dolinnoe	august	Modernizarea PRG	8
	s. Dolinnoe	august	Modernizarea PRG	3
	s. Dolinnoe	august	Modernizarea PRG	8
	s. Dolinnoe	august	Modernizarea PRG	9
	s. Dolinnoe	septembrie	Modernizarea PRG	11
	s. Dolinnoe	septembrie	Modernizarea PRG	18
	s. Dolinnoe	septembrie	Modernizarea PRG	19
	s. Dolinnoe	septembrie	Modernizarea PRG	28
Filiala „Criuleni-gaz”	s. Pașcani	iunie	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de presiune medie cu vârsta mai mare de 15 ani	291
	s. Măgdăcești	iunie	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de presiune joasă cu vârsta mai mare de 15 ani	1490
	or. Criuleni	iunie	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze interioare din blocurile locative	60
	s. Cruglic	septembrie	Modernizare PRG nr.1	162
	s. Cruglic	septembrie	Modernizare PRG nr.9	44
	s. Pădureanca	aprilie	Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune	129
Filiala "Strășeni gaz"	s.Sireț	mai	Verificarea la etanșeitate la PRG	379
	s.Pânășești	iunie	Verificarea la etanșeitate la PRG	153
	or.Bucovăț	iunie	Verificarea la etanșeitate la PRG	86
	m.Strășeni	iunie	Verificarea la etanșeitate la PRG	22
	m.Straseni	august	Înlocuirea vanelor cu sartar la PRG(8buc)	635
	s.Cojușna	august	Înlocuirea vanelor cu sartar la PRG(3buc)	128
	m.Straseni	septembrie	Înlocuirea vanelor cu sartar la PRG(14buc)	635
	m.Strășeni	septembrie	Modernizarea PRG №2 str.1Mai 2	421
	m.Strășeni	iunie	Verificarea la etanșeitate a coloanelor interioare în casele Car.locativ 1 și 2	330
m.Strășeni	septembrie	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze supraterane de la PRG-1/3,2/3,3/3,30/3	421	