

**Registru  
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul I anul 2021**

| Raionul                                | Localitatea        | Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD | Nivelul de presiune (PÎ,PM,PJ) | Data întreruperii | Ora întreruperii | Durata întreruperii |                 | Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi) |                         |               | Cauza întreruperii            |                                       |  |
|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |                    |  |                                |                   |                  | OSD                 | Total           | Locuri de consum ale CC                                    | Locuri de consum ale CN | Total (10+11) | Programată/Neprogramată (P/N) | Cauza conform clasificării din pct.18 | Descrierea detaliată   |
| 1                                      | 2                  | 3  | 4                              | 5                 | 6                | 8                   | 9               | 10   | 11                      | 12            | 13                            | 14                                    | 15   |
| <b>Filiala "Ialoveni Gaz"</b>          |                    |  |                                |                   |                  |                     |                 |  |                         |               |                               |                                       |  |
| r. Ialoveni                            | or. Ialoveni       | str.D.Sihastru 3                                       | PJ                             | 09.02.21.         | 9.00             | 7 ore               | 7 ore           | 18   | 0                       | 18            | P                             |                                       | Lucrări de montare a echipamentului de masurare a gazelor naturale la bloc.                  |
|  | s. Piatra Alba     | str.Cimpului 30  | PM                             | 27.02.2021        | 15.50            | 45 min              | 45 min          | 0  | 1                       | 1             | N                             | AT                                    | Deteriorarea gazoductului p/m d32 în urma accidentului rutier                                |
| <b>Filiala "Anenii Noi Gaz"</b>        |                    |  |                                |                   |                  |                     |                 |  |                         |               |                               |                                       |  |
| r. Anenii Noi                          | s. Speia           | str. Pacii I ap.29                                     | PJ                             | 25.01.2021        | 19.30            | 1ore<br>45 min      | 1ore<br>45 min  | 3  | 0                       | 3             | N                             | AT                                    | Incendiu în apartament de locuit   |
|  | or. Anenii Noi     | str. Concilierii Naționale -1                          | PJ                             | 28.01.2021        | 09.00            | 4 ore               | 4 ore           | 0  | 5                       | 5             | P                             |                                       | Lucrări de montare a echipamentului de masurare a gazelor naturale la bloc.                  |
|  | or. Anenii Noi     | str.Chisinaului -44                                    | PJ                             | 28.01.2021        | 09.00            | 6 ore               | 6 ore           | 24   | 0                       | 24            | P                             |                                       | Liucrări de montare a echipamentului de masurare a gazelor naturale la bloc.                 |
|  | s. Floreni         | str.St. cel Mare -28                                   | PJ                             | 29.01.2021        | 15.30            | 3ore<br>40 min      | 3ore<br>40 min  | 5  | 0                       | 5             | N                             | AT                                    | Deteriorarea gazoductului p/j d32 în urma unui accident rutier                               |
|  | or. Anenii Noi     | str.Chisinaului -44 scara 3                            | PJ                             | 17.02.2021        | 09.00            | 3 ore<br>45 min     | 3 ore<br>45 min | 12   | 0                       | 12            | P                             |                                       | Liucrări de montare a echipamentului de masurare a gazelor naturale la bloc.                 |
|  | or. Anenii Noi     | str.Chisinaului -46                                    | PJ                             | 25.02.2021        | 09.00            | 6 ore               | 6 ore           | 20   | 0                       | 20            | P                             |                                       | Liucrări de montare a echipamentului de masurare a gazelor naturale la bloc.                 |
|  | or. Anenii Noi     | str.Suvorov -27  | PJ                             | 15.03.2021        | 09.00            | 2 ore<br>25min      | 2 ore<br>25min  | 8  | 0                       | 8             | P                             |                                       | Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune    |
|  | or. Anenii Noi     | str. Chisinaului -44                                   | PJ                             | 16.03.2021        | 09.00            | 5 ore               | 5 ore           | 12   | 2                       | 14            | P                             |                                       | Liucrări de montare a echipamentului de masurare a gazelor naturale la bloc.                 |
| r. Criuleni                            | s.Sagaidac-Baltata | s. Sagaidac PRG nr.31                                  | PM                             | 22.03.2021        | 11.40            | 9 ore<br>50min      | 9 ore<br>50min  | 150  | 0                       | 150           | N                             | AT                                    | Deteriorarea gazoductului p/m d57 în urma lucrărilor de terasament                           |
|  | s. Sagaidac        | s. Sagaidac PRG nr.31                                  | PM                             | 25.03.2021        | 09.00            | 8 ore               | 8 ore           | 150  | 0                       | 150           | P                             |                                       | Lucrări de reparatie a gazoductului de presiune medie deteriorat.                            |
| <b>Filiala "Strășeni Gaz"</b>          |                    |  |                                |                   |                  |                     |                 |  |                         |               |                               |                                       |  |
| r. Strășeni                            |                    |  |                                |                   |                  |                     |                 |  |                         |               |                               |                                       |  |
| <b>Filiala "Criuleni Gaz"</b>          |                    |  |                                |                   |                  |                     |                 |  |                         |               |                               |                                       |  |
| Criuleni                               | s. Pașcani         | s. Pașcani PRG 1                                       | PJ                             | 18.03.2021        | 09.00            | 7ore<br>45min       | 7ore<br>45min   | 24   | 0                       | 24            | P                             |                                       | Racordarea (conectarea) conductei de gaze PE nou construită la conducta de gaze în funcțiune |
| <b>Filiala "Dubăsari- Coșnița Gaz"</b> |                    |  |                                |                   |                  |                     |                 |  |                         |               |                               |                                       |  |
| Dubăsari                               | s.Marcauți         | s. Marcauți PRG nr 34                                  | PJ                             | 12.01.2021        | 09.00            | 2 ore               | 2 ore           | 20   | 0                       | 20            | P                             |                                       | Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune    |