

OSD "Ialoveni Gaz"

Raport cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție a gazelor naturale pentru anul 2020

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (Nct), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC) **80858**, numărul locurilor de consum ale CC **80858**;

Numărul de consumatori noncasnici (CN) **1303**, numărul locurilor de consum ale CN **1924**

Registru întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali al SRL "Ialoveni Gaz" pentru anul 2020

Tabelul 1

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (PÎ,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întrerup erii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OS T	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program ată/Nepr ogramat ă (P/N)	Cauza conform clasificării din pct.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Ialoveni														
r.Ialoveni	s.Mileștii Mici	PRG №17	PJ	13.02.2020	20:35		1:15	1:15	1	0	1	N	AT	Incendiu în casă de locuit în urma unui scurtcircuit.
	Vile Dănceni	PRG №27	PJ	18.02.2020	15:41		1:00	1:00	2	0	2	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumatorul final a încălzitorului de apă instantaneu
	Traseul Chișinău-Hîncești	Traseul Chișinău-Hîncești	PM	05.05.2020	10:57		4:47	4:47	0	4	4	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran de presiune medie în urma unor lucrări de excavare
	s.Costești	PRG№30-34, 20A-27A,1B-22B,18F-21F.	PM	06.07.2020	8:00		104:00	104:00	1541	5	1546	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	or.Ialoveni	str.M.Viteazu,I.Soltis, Cismelelor, Victoria.	PM	14.07.2020	9:00		32:00	32:00	281	0	281	P		Lucrări de modernizare a PRG №1A
	s.Mileștii Mici	PRG№1	PM	21.07.2020	9:00		31:00	31:00	18	0	18	P		Lucrări de modernizare a PRG №1
	s.Molești	SRG Molești	PM/PÎ	27.07.2020	9:00		72:00	72:00	500	0	500	P		Înlocuirea armăturilor de închidere (vane) la SRG Molești
	Ialoveni	PRG№4 str.Gr.Vieru,Izmail 8.	PM	17.08.2020	9:00		103:00	103:00	522	0	522	P		Lucrări de modernizare a PRG№4
	Traseul Chișinău-Hîncești	Traseul Chișinău-Hîncești	PM	19.08.2020	14:40		1:30	1:30	0	4	4	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze subterane de presiune medie în urma unor lucrări de terasament
	Ialoveni	str.Timișoara, Izvoaraș,Spicului,Ciresilor.	PM	15.09.2020	9:00		31:00	31:00	397	0	397	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune (inelarea sec. Moldova)
Ialoveni	str.Păcii 3/1	PJ	23.09.2020	9:00		24:00	24:00	48	0	48	P		Verificarea la etanșietate a casei de locuit cu multe nivele.	

Raionul Dubăsari

r.Dubăsari	s.Pîrîta	PRG-9 a	PJ	27.01.2020	20:55		15:20	15:20	18	0	18	N	AT	Deteriorarea gazoductului în urma derapării a unui autovehicul
	s.Molovata	PRG-54,55,56,	PM	19.05.2020	8:15		6:55	6:55	92	0	92	P		Înlocuirea armăturii de închidere (vane) în fîntînă
	s.Molovata	PRG-13,	PJ	21.05.2020	9:00		2:20	2:20	10	0	10	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Doroțcaia	PRG-3, PRG-13	PJ	25.05.2020	9:00		6:15	6:15	23	0	23	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Pîrîta	PRG-1V,PRG-13	PJ	25.05.2020	9:00		7:45	7:45	22	0	22	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Pohrebea	PRG-3, PRG-4	PJ	25.05.2020	9:00		7:45	7:45	17	0	17	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Oxentea	PRG-2	PJ	25.05.2020	10:45		2:50	2:50	6	0	6	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Oxentea	PRG-6	PJ	25.05.2020	13:35		3:15	3:15	8	0	8	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Pîrîta	SRG	PÎ	14.07.2020	10:10		9:00	9:00	1135	0	1135	P		Lucrări de modernizare înlocuirea vanei în SRG
	s.Coșnița	PRG-124	PJ	22.07.2020	10:00		3:30	3:30	12	0	12	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Doroțcaia	PRG-7	PJ	27.07.2020	9:50		6:00	6:00	9	0	9	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Oxentea	PRG-18	PJ	03.08.2020	11:30		3:30	3:30	20	0	20	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Oxentea	PRG-8	PJ	05.08.2020	9:00		6:10	6:10	20	0	20	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Molovata	PRG-37, PRG-72	PJ	05.08.2020	9:20		6:10	6:10	32	0	32	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Holercani	PRG-8	PJ	11.08.2020	10:00		5:00	5:00	37	0	37	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Holercani	PRG-16	PJ	12.08.2020	13:00		5:00	5:00	23	0	23	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Holercani	PRG-16	PJ	18.08.2020	10:30		2:15	2:15	23	0	23	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Holercani	PRG-9, PRG-25	PJ	08.09.2020	10:00		2:30	2:30	27	0	27	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Doroțcaia	PRG-4	PJ	10.09.2020	9:00		4:40	4:40	48	0	48	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Coșnița	PRG-28, PRG-126	PJ	14.09.2020	8:30		7:45	7:45	8	0	8	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Holercani	PRG-7	PJ	21.09.2020	9:30		2:15	2:15	39	0	39	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Coșnița	PRG-1 str. Păcii 9	PJ	23.09.2020	8:30		7:00	7:00	9	0	9	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Coșnița	PRG-1 str. Păcii 10	PJ	24.09.2020	9:00		8:45	8:45	9	0	9	P		Lucrări de verificare la etanșitate a conductei de gaze
	s.Holercani	PRG-14	PJ	01.10.2020	12:00		1:20	1:20	15	0	15	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Coșnița	PRG-86	PJ	05.10.2020	9:15		5:45	5:45	7	0	7	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Doroțcaia	PRG-13	PJ	05.10.2020	9:15		5:45	5:45	23	0	23	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Molovata	PRG-58	PJ	06.10.2020	11:00		1:30	1:30	7	0	7	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Oxentea	PRG-5	PJ	08.10.2020	11:05		1:10	1:10	21	0	21	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Marcăuți	PRG-2	PJ	19.10.2020	9:45		1:45	1:45	8	0	8	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Ustia	PRG-6	PJ	20.10.2020	10:45		2:00	2:00	17	0	17	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Ustia	PRG-1	PJ	21.10.2020	10:00		4:30	4:30	22	0	22	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic
	s.Pîrîta	PRG-97	PJ	22.10.2020	9:30		4:00	4:00	19	0	19	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze supraterane nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s.Coșnița	PRG-105	PJ	29.10.2020	9:00		5:50	5:50	18	0	18	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic	
s.Coșnița	PRG-12	PM	02.11.2020	8:50		5:00	5:00	9	0	9	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze subterane nou construită la conducta de gaze în funcțiune	
s.Pohrebea	PRG-6	PJ	02.11.2020	8:50		5:00	5:00	29	0	29	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze supraterane nou construită la conducta de gaze în funcțiune	
s.Ustia	PRG-8	PJ	02.11.2020	10:00		1:10	1:10	13	0	13	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic	
s.Holercani	PRG-22	PJ	10.11.2020	10:45		1:00	1:00	20	0	20	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic	
s.Oxentea	PRG-14	PJ	11.11.2020	10:25		4:15	4:15	15	0	15	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic	
s.Coșnița	PRG-63	PJ	18.11.2020	8:50		6:40	6:40	10	0	10	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic	
s.Coșnița	PRG-85	PJ	25.11.2020	11:20		3:20	3:20	22	0	22	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic	
s.Doroțcaia	PRG-5	PJ	26.11.2020	10:00		6:00	6:00	10	0	10	P		Modificarea instalației de gaze naturale la consumator casnic	

Raionul Strășeni

r.Strășeni	Strășeni	PRG-1,2,3,4	PM	28.01.2020	9:00		3:00	3:00	180	0	180	P		Racordarea (conectarea) a PRG nou construit
	s. Micăuți	PRG-1	PM	28.01.2020	17:44		18:15	18:15	489	0	489	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran în urma lucrărilor de terasament
	s.Negrești	PRG-10	PJ	29.01.2020	9:50		4:10	4:10	18	0	18	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s.Cojușna	PRG-46, PRG-60	PJ	06.02.2020	10:00		4:00	4:00	93	0	93	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Lozova	PRG-46	PJ	13.02.2020	10:00		2:00	2:00	17	0	17	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Chirianca	PRG-9	PJ	23.04.2020	17:00		2:45	2:45	20	0	20	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran în urma lucrărilor de terasament
	s.Sireți	PRG-3	PJ	29.05.2020	16:20		2:25	2:25	22	0	22	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a încălzitorului de apă instantaneu
	s. Chirianca	SRG	PJ	09.06.2020	10:00		7:00	7:00	147	0	147	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Panășești	PRG-17	PJ	10.06.2020	10:00		4:00	4:00	20	0	20	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Panășești	PRG-20	PJ	11.06.2020	10:00		4:30	4:30	22	0	22	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s.Sireți	PRG-7;6;13;13a;15;	PM	12.06.2020	9:00		5:50	5:50	470	0	470	P		Reamplasarea conductei de gaze supraterane
	Strășeni	PRG-17	PJ	23.06.2020	9:00		4:00	4:00	62	0	62	P		Reamplasarea conductei de gaze supraterane
	Strășeni	PRG-21	PJ	02.07.2020	9:00		4:30	4:30	137	0	137	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze supraterane nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	s.Tătărași	PRG-11	PJ	08.07.2020	8:00		8:00	8:00	23	0	23	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Negrești	PRG-9	PJ	09.07.2020	8:00		7:00	7:00	20	0	20	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	o. Bucovăț	PRG-16	PJ	22.07.2020	9:00		6:20	6:20	21	0	21	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Lozova	PRG-25	PJ	22.07.2020	11:40		4:00	4:00	5	0	5	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran în urma lucrărilor de terasament
	s. Panășești	PRG-25	PJ	28.07.2020	9:30		7:00	7:00	16	0	16	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s.Căpriană	PRG-46	PJ	29.07.2020	8:00		7:40	7:40	5	0	5	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Pănășești	PRG-23	PJ	05.08.2020	9:00		7:30	7:30	15	0	15	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s.Tătărași	PRG-5	PJ	06.08.2020	9:00		7:30	7:30	17	0	17	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	Strășeni str. C.	PRG-17	PM	10.08.2020	8:30		10:00	10:00	820	0	820	P		Lucrări de modernizare a PRG
	s. Pănășești	PRG-22	PJ	20.08.2020	8:00		5:00	5:00	13	0	13	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Ciobanca	PRG-1	PJ	25.08.2020	8:00		4:30	4:30	13	0	13	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	Strășeni str. St. Cel	PRG-27/1	PJ	25.08.2020	8:00		7:00	7:00	60	0	60	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	Strășeni str.	PRG-28/1	PJ	07.09.2020	8:30		7:00	7:00	16	0	16	P		Reamplasarea conductei de gaze supraterane
	s. Pănășești	PRG-30	PJ	09.09.2020	8:30		7:00	7:00	11	0	11	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
s. Pănășești	PRG-8	PJ	16.09.2020	8:00		8:00	8:00	23	0	23	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze	
s. Ciobanca	PRG-4	PJ	23.09.2020	10:00		5:30	5:30	10	0	10	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze	
s.Căpriană	PRG-63	PJ	06.10.2020	9:30		5:00	5:00	15	0	15	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze	
s.Roșcani	PRG -1	PM	15.10.2020	9:00		8:30	8:30	315	0	315	P		Lucrări de modernizare a PRG	
s.Loșova	PRG-15	PJ	26.10.2020	9:00		5:00	5:00	19	0	19	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze	
s.Negreștii Noi	PRG-1-40	PM	29.10.2020	9:00		32:00	32:00	46	0	46	P		Lucrări de modernizare a PRG	
s.Gălești	PRG-1	PJ	23.12.2020	9:20		6:00	6:00	23	0	23	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze	

Raionul Criuleni

r.Criuleni	s. Dubăsarii Vechi	str. Niculcea	PJ	28.02.2020	13:50		1:10	1:10	25	0	25	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a cazanului de încălzire
	s.Rîșcova	PRG-1,	PJ	11.03.2020	09:00		7:20	7:20	16	0	16	P		Lucrări de modernizare a PRG
	s.Rîșcova	PRG14	PJ	10.06.2020	10:30		3:40	3:40	21	0	21	P		Lucrări de modernizare a PRG
	s.Rîșcova	PRG-4	PJ	11.06.2020	9:00		7:50	7:50	3	0	3	P		Lucrări de modernizare a PRG
	s.Coșernița	PRG-4	PJ	22.07.2020	20:30		18:00	18:00	48	0	48	N	AT	Deteriorarea gazoductului în urma parcurii neautorizate a autovehicolului
	s.Cruglic	PRG-7	PJ	06.08.2020	9:25		7:45	7:45	39	0	39	P		Lucrări de modernizare a PRG
	s.Cruglic	PRG-9	PJ	12.08.2020	9:30		9:00	9:00	56	0	56	P		Lucrări de modernizare a PRG
	s. Dolinoe	de la SRG	PM	17.08.2020	9:00		110:00	110:00	380	0	380	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s.Măgdăcești	Gazoductul interior s.Măgdăcești, str.Nicolae Sulac , Galin Maria	PJ	02.09.2020	19:02				1	0	1	N	AT	Incendiu în casă de locuit sector particular.
	s.Îșnovăț	s.Îșnovăț	PM	22.09.2020	9:00		30:00	30:00	293	11	304	P		Reamplasarea unui tronson de conductă de gaze supraterane
	s. Dubăsarii Vechi	str-Ia. Nr3	PJ	01.10.2020	23:40		15:50	15:50	5	0	5	N	AT	Deteriorarea gazoductului suprateran de presiune joasă în urma derapării autovehicolului
	s.Balțata	PRG Nr. 5	PJ	06.12.2020	12:40		1:00	1:00	8	0	8	N	AC	Deconectarea PRG

	s.Cimișeni	PRG Nr. 1	PJ	07.12.2020	3:20		3:20	3:20	86	0	86	N	AC	Întreruperea (sistarea alimentării cu gaze a PRG)
	s.Corjova	PRG-13	PJ	30.12.2020	15:30		4:30	4:30	7	0	7	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a cazanului de încălzire
Raionul Anenii Noi														
r.Anenii Noi	or. Anenii Noi	str. Chișinăului 64	PJ	04.01.2020	7:30		3:00	3:00	15	0	15	N	AT	Deteriorarea gazoductului suprateran în urma derapării autovehicolului
	s. Șerpeni	str. Decebal 17	PJ	22.01.2020	15:30		1:05	1:05	28		28	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a cazanului de încălzire
	s. Todirești	str. Ștefan cel Mare	PJ	12.02.2020	5:46		7:44	7:44	1		1	N	AT	Deteriorarea gazoductului suprateran în urma derapării autovehicolului
	s. Geamăna	PRG Nr.7	PJ	13.02.2020	11:57		2:30	2:30	2		2	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a cazanului de încălzire
	s. Chetrosu	str.Chireev	PJ	17.02.2020	4:00		6:30	6:30	16		16	N	AT	închiderea neautorizată a dispozitivului de închidere la bransamentul casei cu multe etaje de către persoană terță
	s. Gura Bîcului	De la SDG	PM	09.03.2020	9:00		108:00	108:00	1199	7	1206	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze subterane
	or. Anenii Noi	str. Chișinăului 64	PM	31.03.2020	13:05		5:30	5:30	15	0	15	N	AT	Deteriorarea gazoductului suprateran
	s. Gura Bîcului	str. Luznețova	PJ	03.04.2020	14:30		72:30	72:30	3		3	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a cazanului de încălzire
	s. Telița	str. Tinereții	PJ	21.04.2020	19:42				1		1	N	AT	Incendiul în casa de locuit provocat de scurt circuit.
	s. Mirnoe	PRG Nr.1	PJ	04.05.2020	18:20		41:30	41:30	23		23	N	AC	Deteriorarea conductei de gaze subterane
	s. Gura Bîcului	str. Eminescu	PJ	14.05.2020	21:35		16:23	16:23	4		4	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a cazanului de încălzire
	s. Mereni	str. Unirii	PM	16.06.2020	9:00		8:00	8:00	28		28	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze suprateran
	s. Chetrosu (Bic)	de la SRG	PJ	20.07.2020	9:00		71:30	71:30	237		237	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze subterane
	s. Chetrosu	str. Intuziaștilor	PM	25.07.2020	12:38		2:00	2:00	36		36	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran în urma lucrărilor de terasament
	s. Cobusca Nouă	de la SRG	P/M,PJ	17.08.2020	9:00		120:00	120:00	432		432	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Chetrosu	str. Viitorului	PM	18.08.2020	14:41		3:10	3:10	6		6	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran
	s. Bulboaca	str. Prieteniei	PJ	19.08.2020	18:20		24:31	24:31	15		15	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a cazanului de încălzire
	or. Anenii Noi	str. Concleriei Naționale 16B	PJ	24.08.2020	9:00		1:45	1:45	8		8	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	or. Anenii Noi	str. Chișinăului 16	PJ	24.08.2020	9:00		4:30	4:30	5		5	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	or. Anenii Noi	str. Chișinăului 48A	PJ	24.08.2020	9:00		5:00	5:00	10		10	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	or. Anenii Noi	str. Suvorov	PM	02.09.2020	12:34		24:16	24:16	975	36	1011	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran în urma lucrărilor de terasament
	s. Hirbovăț	de la NE	PM	14.09.2020	9:00		120:00	120:00	1554	14	1568	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Chirca	PRG Nr.1	PJ	14.09.2020	9:00		82:00	82:00	98		98	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Țintăreni	PRG Nr.5	PJ	14.09.2020	9:00		72:00	72:00	170		170	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Mereni	PRG Nr.3	PJ	21.09.2020	9:00		104:00	104:00	104		104	P		Lucrări de verificare la etansietate a conductelor de gaze
	s. Geamăna	PRG Nr.16	PM	26.09.2020	15:33		4:00	4:00	7		7	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran în urma lucrărilor de terasament
s. Săgaidac	PRG Nr.12	PM	15.10.2020	9:00		32:00	32:00	184	0	184	P		Lucrări de modernizare a PRG	
s. Maximovca	PRG Nr.1	PJ	22.10.2020	9:00		8:00	8:00	53	0	53	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune	
Anenii Noi	str. Chișinăului 64	PM PJ	04.11.2020	13:25		3:00	3:00	14	0	14	P		Lucrări de modernizare a PRG	

Anenii Noi	s. Tighina 40	PJ	25.11.2020	13:25		3:25	3:25	1	0	1	N	AT	Deteriorarea gazoductului suprateran în urma unor lucrări de defrișare a arborilor
s.Chirca	str. Pacii	PJ	26.11.2020	15:10		2:20	2:20	4	0	4	N	AT	Conectarea neautorizată de către consumătorul final a încălzitorului de apă instantaneu
s. Maximovca	SRG Nr. 2	PJ	28.11.2020	14:10		1:50	1:50	1	0	1	N	AT	Incendiul în casa de locuit provocat de scurt circuit.
Anenii Noi	str. Libertății 2A	PJ	22.12.2020	9:00		8:00	8:00	8	0	8	P		Redimensionarea coloanei de gaze naturale
Anenii Noi	str. Chișinăului 50	PJ	28.12.2020	9:00		8:35	8:35	60	0	60	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune

Notă:

Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din rețeaua de gaze naturale.

1) În coloana 7 (OST) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz). În coloana 8 (OSD) – timpul utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate.

3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8);

4) Coloanele 10 și 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici (NC), afectate de întrerupere;

5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11);

6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N-neprogramată;

7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notații;

8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii.

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Rețeaua de distribuție(raionul)	Cauza întreruperilor(neprogramate)	Numărul de consumatori deserviți(NCt)	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)
Ialoveni	FM	16600	0,10259036	0,000662651
	AT			
	AC			
Anenii Noi	FM	23879	64,30554043 2,398341639	0,048829515 0,000963189
	AT			
	AC			
Criuleni	FM	18843	137,2345168	0,009552619
	AT			
	AC			
Dubăsari	FM	6196	2,672692059	0,0029051
	AT			
	AC			
Strășeni	FM	17264	31,46113299	0,031047266
	AT			
	AC			
Total pe întreprindere	FM	82782	0 56,5686985 0,691817062	0 0,023084729 0,000277838
	AT			
	AC			

Notă: Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM - situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT - acțiunile terților

AC - alte cauze;

1) SAIDI - durata medie a întreruperii în rețeaua de distribuție a gazelor naturale a OSD

$$SAIDI = \frac{\sum_{i=1}^n NC_i \times T_i}{NC_t}$$

$$AT - \text{acțiunile terților} = \sum((16600 \times 0,1025904) + (23879 \times 64,30554043) + (18843 \times 137,2345168) + (6196 \times 2,672692059) + (17264 \times 31,46113299)) / 82782 = 56,5686985$$

$$AC - \text{alte cauze;} = \sum((23879 \times 2,398341639) / 82782 = 0,691817062$$

2) SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețeaua de distribuție a gazelor naturale a OSD

$$SAIFI = \frac{\sum_{i=1}^n NC_i}{NC_t}$$

$$AT - \text{acțiunile terților} = \sum((16600 \times 0,000662651) + (23879 \times 0,048829515) + (18843 \times 0,009552619) + (6196 \times 0,0029051) + (17264 \times 0,031047266)) / 82782 = 0,023084729$$

$$AC - \text{alte cauze;} = \sum((23879 \times 0,000963189) / 82782 = 0,000277838$$

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

<i>Rețeaua de distribuție(raionul)</i>	<i>Cauza întreruperilor(programate)</i>	<i>Numărul de consumatori deserviți(NCt)</i>	<i>SAIDI (minute)</i>	<i>SAIFI (întreruperi)</i>
Ialoveni	FM	16600	988,7674699	0,199518072
	AT			
	AC			
Anenii Noi	FM	23879	1069,213116	0,175258595
	AT			
	AC			
Criuleni	FM	18843	168,0770047	0,043464416
	AT			
	AC			
Dubăsari	FM	6196	133,9202711	0,308908974
	AT			
	AC			
Strășeni	FM	17264	68,72509268	0,154483318
	AT			
	AC			
Total pe întreprindere	FM	82782	569,3096929	0,155794738
	AT			
	AC			

Notă: Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM - situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT - acțiunile terților

AC - alte cauze;

1) SAIDI - durata medie a întreruperii în rețeaua de distribuție a gazelor naturale a OSD

$$SAIDI = \frac{\sum_{i=1}^n NC_i \times T_i}{NC_t}$$

AC - alte cauze:

$$= \frac{((16600 \times 988,7674699) + (23879 \times 1069,213116) + (18843 \times 168,0770047) + (6196 \times 133,9202711) + (17264 \times 68,72509268))}{82782} = 569,3096929$$

2) SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețeaua de distribuție a gazelor naturale a OSD

$$SAIFI = \frac{\sum_{i=1}^n NC_i}{NC_t}$$

AC - alte cauze:

$$= \frac{((16600 \times 0,199518072) + (23879 \times 0,175258595) + (18843 \times 0,043464416) + (6196 \times 0,308908974) + (17264 \times 0,154483318))}{82782} = 0,15579438$$

Indicatori garantați de continuitate în livrarea gazelor naturale

Punct din Regulament	Descriere		Nr.de întreruperi	Mențiuni	
Pct. 14, alin 1), lit. a)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	Total	76		
		Cu durata mai mare de 8 ore	0		
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor (de verificare a etanșeității, de reparație, de înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu presiune joasă și medie, inclusiv:	Total	13		
		(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0		
		Cu durata mai mare de 48 ore			
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	3		
		Cu durata mai mare de 72 ore	0		
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	8		
		Cu durata mai mare de 120 ore			
	Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:	Total	31	
			(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 36 ore	0
(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;		Total	1		
		Cu durata mai mare de 48 ore	0		
(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;		Total	0		
		Cu durata mai mare de 72 ore			
(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.		Total			
		Cu durata mai mare de 120 ore			
Pct. 14, alin 1), lit. c)		Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparația, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de presiune înaltă , cu întreruperea livrării gazelor naturale;	Total	2	Consumatori deconectați din cauza producerii incendiului în casă de locuit , cu restabilire după lichidarea consecințelor
			Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Evaluarea continuității în alimentarea cu G N a consumatorilor finali - Numărul întreruperilor					
Punct din Regulament	Descriere		Nr.de întreruperi	Mențiuni	
Pct. 14, alin 2)	Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectați de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	0		
		Consumatori pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0		
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15					
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15				0	
Suma compensațiilor achitate, lei				0	

Tabelul 4

Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	5
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	5
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct. 25)	100%

Tabelul 5

Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OST		
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de transport (pct. 37, lit. a) – NUA)		
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 6 ore (pct. 37, lit. a) – NU6)		
Indicator de calitate IC21, calculat conform pct. 37, lit. a)		
Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD		
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct. 37, lit. b) – NUA)		
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – NU12)		
Indicator de calitate IC22, calculat conform pct. 37, lit. b)		
Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD		
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectați de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct. 45, 46 – NUafect)		
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – Nu3)		
Indicator de calitate IC23, calculat conform pct. 48		
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)		
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct. 53 - NTCracord)		
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N15)		
Indicatorul de calitate IC3, calculat conform pct. 53		
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct. 55)		
Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale		
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare		
Numărul de cereri de plată a compensației		
Suma compensațiilor achitate conform pct. 56 (lei)		
Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct. 57)		
Numărul total de cereri privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale		
Numărul de reconectări la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare		
Numărul de cereri de plată a compensației		
Suma compensațiilor achitate conform pct. 58 (lei)		
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)		
Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare		
Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice		
Numărul de cereri de plată a compensației		
Suma compensațiilor achitate conform pct. 60 (lei)		