

OSD "Ialoveni Gaz"

Registru
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul II anul 2021

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (PÎ,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din anexa nr.19	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Ialoveni														
	s. Molești	PRG -Nr14	PM	17.04.2021	15:10		4 ore 10 min	4 ore 10 min	24	0	24	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m d 50 in urma lucrarilor de terasament
	s. Costești	PRG -Nr10G	PM	21.04.2021	16:30		1 ore 16 min	1 ore 16 min	152	0	152	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m d 75 in urma lucrarilor de terasament
	or. Ialoveni	SRGM-Nr 2 Sect.Moldova	PM	04.05.2021	8:00		9 ore	9 ore	543	0	543	P		Lucrări de reparație a conductei subterane de P/M PE d 225mm
	s. Costești	PRG -Nr1 Racord 31	PJ	26.05.2021	17:05		22 ore 5 min	22 ore 5 min	7	0	7	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/j d 50 în urma demolarii casei
	s. Țipala	PRG Nr 13	PM	03.06.2021	14:20		3 ore 10 min	3 ore 10 min	180	0	180	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m PE D-63.
	or. Ialoveni	str.Alexandru cel Bun28 PRG Nr2	PJ	15.06.2021	9:00		72 ore	72 ore	260	0	260	P		Lucrări de modernizare a PRG Nr 2
	or. Ialoveni	str Izvoarăș str Timișoara PRG Nr 17	PJ	17.06.2021	9:00		26 ore	26 ore	36	0	36	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
	s. Puhoi	PRG 3A,4A,5A,7A,8A,10A,14b,15A,15B,16,23A 29,30,32 Grădinița Nr 1 ,Primăria	PM/PJ	28.06.2021	8:40		54ore 20 min	54ore 20 min	203	2	205	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă / medie
Raionul Dubăsari														
	s.Coșnița	PRG-11;21-26;55;66;71-123;125;128	PJ	14.04.2021	8:00		8 ore 50min	8 ore 50min	735	0	735	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	s.Pirîta	PRG-28;29	PJ	21.04.2021	9:00		6 ore 50min	6 ore 50min	45	0	45	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
	s.Coșnița	PRG-95	PJ	13.05.2021	8:00		8 ore 10min	8 ore 10min	6	0	6	P		Lucrări de modernizare a PRG
	s.Oxentea	PRG-1	PJ	17.05.2021	9:00		3 ore	3 ore	21	0	21	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	s.Malovata	PRG-18,20,21	PJ	18.05.2021	9:35		6 ore 10min	6 ore 10min	20	0	20	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran de presiune joasa cu L -1088 m.
	s.Holercani	PRG-13	PJ	18.05.2021	9:35		6 ore 10min	6 ore 10min	17	0	17	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran de presiune joasă

s.Malovata	PRG-19	PJ	19.05.2021	10:00		3 ore 42min	3 ore 42min	8	0	8	P		Verificarea la etanșeitatea gazoductului de presiune joasă
s.Holercani	PRG-1	PJ	19.05.2021	10:00		5 ore	5 ore	21	0	21	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Ustia	PRG-2	PJ	19.05.2021	10:00		6 ore 20 min	6 ore 20 min	21	0	21	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirîta	PRG-22;35	PJ	24.05.2021	9:00		7 ore 05min	7 ore 05min	45	0	45	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirîta	PRG-27	PJ	25.05.2021	9:00		7 ore 10min	7 ore 10min	44	0	44	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-59	PJ	25.05.2021	9:00		7 ore 10min	7 ore 10min	31	0	31	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-97	PJ	03.06.2021	9:00		6 ore	6 ore	9	0	9	P		Verificare la etanșeitate a PRG
s.Coșnița	PRG-1	PJ	15.06.2021	9:00		6 ore 30min	6 ore 30min	142	0	142	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-29;	PJ	21.06.2021	13:15		2 ore 55min	2 ore 55min	25	0	25	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirîta	PRG-2,3,4	PJ	28.06.2021	9:30		6 ore	6 ore	108	0	108	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-38	PJ	28.06.2021	9:30		6 ore	6 ore	4	0	4	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Malovata	PRG-22,23	PJ	28.06.2021	9:30		5 ore 5min	5 ore 5min	33	0	33	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Holercani	PRG-14	PJ	28.06.2021	9:30		5 ore 5min	5 ore 5min	15	0	15	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG-1,10,14	PJ	29.06.2021	9:30		6 ore 30 min	6 ore 30 min	66	0	66	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă

Raionul Strășeni

r.Strășeni	s.Sireti	PRG -1;2;3;6	PJ	20.05.2021	09.00		7 ore 10 min	7 ore 10 min	80	0	80	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a PRG
	s.Sireti	PRG -10;26;31;32	PJ	24.05.2021	09.00		7 ore 20 min	7 ore 20 min	78	0	78	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a PRG
	s.Sireti	PRG -33;76;77;91	PJ	25.05.2021	09.00		7 ore 20 min	7 ore 20 min	83	0	83	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a PRG
	s.Sireti	PRG -42;45;52;57	PJ	26.05.2021	13.00		4 ore	4 ore	75	0	75	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	or.Strășeni	str.Ștefan cel Mare 68	PM	09.06.2021	13.00		5ore 25min	5ore 25min	30	0	30	N	AT	Deteriorarea gazoductului P/M d50 în urma lucrărilor de terasament
	s.Pănășești	PRG-17; 20; 25; 26.	PJ	23.06.2021	09.00		7 ore 50 min	7 ore 50 min	85	0	85	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
	s.Pănășești	PRG-29; 33; 34.	PJ	24.06.2021	09.00		7 ore 30 min	7 ore 30 min	76	0	76	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului interior de presiune joasă
or.Strășeni	str Ștefan cel Mare, T.Ciorbă, M.Eminescu, Chisinaului, I.Creanga, M.Sadoveanu, A.Mateevici, G.Muzicescu, I.Neculce, B.Glavan, I.Soltis, Cetatea Alba, S.Lazo, Puskin, Iachira, Prieteniei, Gribova, Damian, B.Lautaru, Volentir, 1Iunie, Codrilor, Cara Ciobanu, Dacia, Frunze, Alistar Porigov, Testimiteanu.	PM/PJ	06.07.2021	08.00		105 ore 20min.	105 ore 20min.	3077	0	3077	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune medie și joasă	

Raionul Criuleni

	or.Criuleni	IP”Pădureanca”; ”La Iaz”	PJ	19.05.2021	8:00		34 ore	34 ore	102	0	102	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
	s. Pașcani	PRG Nr1;PRG Nr 34	PJ	14.06.2021	8:00		53 ore 25min	53 ore 25min	291	0	291	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
	s. Măgdăcești	PRG Nr1;2,6;	PJ	15.06.2021	8:00		56 ore 35min	56 ore 35min	1231	0	1231	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă

Raionul Anenii Noi

	s.Troița nouă	SRG Balmaz	PM	20.04.2021	9:00		7 ore 4min	7 ore 4min	205	1	206	P		Înlocuirea armaturii de închidere pe gazoductul de presiune medie din s.Troița Nouă.
	or.Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str.Creangă 5 ap /4	PJ	20.04.2021	14:56		40 min	40 min	4	0	4	N	AT	Incendiu în gara din apropiere de locuințe
	or.Anenii Noi	str.Cantemira13; PRG Nr 1	PJ	22.04.2021	9:00		2 ore 25min	2 ore 25min	9	0	9	P		Lucrari de reparație capitală a brașamentului
	s.Ruseni	Armătura de închidere situată pe brașament str.31August Nr 44	PJ	22.04.2021	9:00		7 ore	7 ore	9	0	9	P		Lucrari de reparație capitală a brașamentului

or.Anenii Noi	Armătura de închidere situată la ieșire din PRG Nr.7 str Chișinăului 64	PJ	23.04.2021	18:27		3 ore 3 min	3 ore 3 min	14	0	14	N	AT	Deteriorarea gazoductului exterior suprateran de presiune joasă Ø 57 mm din motivul derapării autovehicolului
---------------	---	----	------------	-------	--	-------------	-------------	----	---	----	---	----	---

s.Mereni	Armătura de închidere situată la ieșire din PRG Nr.4	PJ	17.05.2021	9:00		48 ore	48 ore	144	0	144	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor subterane de presiune joasă
s.Floreni	Armătura de închidere situată la ieșire din PRG Nr.1 și Nr 5	PJ	24.05.2021	9:00		80 ore 17 min	80 ore 17 min	505	0	505	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor subterane de presiune joasă
s.Roșcani s.Calfa	Armătura de închidere situată la ieșire din SRG Bulboaca-Roșcana	PM	07.06.2021	9:00		96 ore	96 ore	1140	11	1151	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor subterane de presiune medie și joasă
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament str Maiacovschii Nr 5	PJ	08.06.2021	9:00		24 ore	24 ore	24	0	24	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă a casei cu multe nivele
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament str Maiacovschi Nr 6,22	PJ	09.06.2021	9:00		24 ore	24 ore	24	0	24	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă a casei cu multe nivele
or.Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str Chișinăului Nr 46 PRG Nr9	PJ	09.06.2021	9:00		24 ore	24 ore	40	0	40	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă a casei cu multe nivele
or.Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str Chișinăului Nr 48 PRG Nr9	PJ	09.06.2021	9:00		24 ore	24 ore	60	0	60	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă a casei cu multe nivele
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament str Maiacovschii Nr 7	PJ	10.06.2021	9:00		24 ore	24 ore	48	0	48	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă a casei cu multe nivele
s.Telița	Armătura de închidere situată la ieșire din PRG Nr.1	PJ	12.06.2021	14:48		5 ore 42 min	5 ore 42 min	3	0	3	N	AT	Deteriorarea gazoductului exterior suprateran de presiune joasă Ø 25 mm motivul- descărcarea încărcăturilor din autoturism cu tonaj mare.
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament str Maiacovschii Nr 8	PJ	14.06.2021	9:00		24 ore	24 ore	36	0	36	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă a casei cu multe nivele
or.Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str Chișinăului Nr 24	PJ	15.06.2021	9:00		24 ore	24 ore	60	0	60	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă a casei cu multe nivele
or.Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str Chișinăului Nr 22;14	PJ	16.06.2021	9:00		24 ore	24 ore	60	0	60	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă a casei cu multe nivele
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament alimentată din PRG Nr 2	PJ	16.06.2021	7:55		3 ore 25 min	3 ore 25 min	2	0	2	N	AT	Deteriorarea gazoductului exterior suprateran de presiune joasă Ø 25 mm motivul- descărcarea încărcăturilor din autoturism cu tonaj mare.