

OSD "Ialoveni Gaz"

Registru
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul III anul 2021

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (PÎ,PM, PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din anexa nr.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Ialoveni														
or. Ialoveni		sec.Albeni (str. Ștefan cel Mare, Universului, Bălți ,Tighina, B.Glavan , Libertății, Cetatea Albă, Izvoarelor, Fructelor, Entuziaștilor ,Codru, Grădinilor, Ișnovăț, P.Ștefănuță, C.Stere, Hajdău, Dumbrava Roșie, Salcînilor, Florilor ,Basarabia-1, Basarabia-1/1, 27August, Ialoveni, Sf.Vineri , V Crucii, Arțarilor, Bucuria, Chersăcelului, Cringului, Tricolor, T.Vladimirescu, Mugurel, Nistru, Voluntarilor).	PM	08.07.2021	8:00		32 ore 10 min	32 ore 10 min	1101	0	1101	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
or. Ialoveni		str.Alexandru cel Bun sec.etajat 9,11,13,38 sector particular 32-64 str.Bucovina, Dragomirna, Gr.Vieru, M.Basarab, V.Lupu, Izmail, V.Trandafirilor, 1Mai, Cetatea Alba 9A, 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 23, 33, Chisinau, Libertatii, 9Mai, Doina, P.Movila, Frunze, V.Crasescu, D.Sihastru, Pacii, Prieteniei, V.Țepes (Iachira)	PJ	12.07.2021	8:00		105 ore	105 ore	951	0	951	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
or. Ialoveni		SRG-3	PJ	20.07.2021	8:00		72 ore	72 ore	242	0	242	P		Lucrări privind modernizarea SRGM№3 or.Ialoveni
s.Tipala		SRG Țipala -SRG Budăi	PM	21.07.2021	10:30		6 ore 30 min	6 ore 30 min	18	0	18	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m PE D-63.
s.Horesti		SRG s.Horesti	PJ/PM	26.07.2021	8:00		104 ore 50min	104 ore 50min	698	4	702	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă / medie
s.Milestii Mici		PRG-41; 42.	PJ	17.08.2021	8:30		34 ore 50min	34 ore 50min	19	0	19	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului subteran PE, P.joasă
s.Milestii Mici		CVC M.Mici	PJ/PM	19.08.2021	8:30		35 ore 05min	35 ore 05min	0	1	1	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze naturale de PJ,PM.
or. Ialoveni		str.Moldova 1,2,3 și 4	PM	14.09.2021	9:00		7 ore 45 min	7 ore 45 min	120	0	120	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
or. Ialoveni		str. Ghiocilor 20	PM	25.09.2021	12:28		4 ore 02 min	4 ore 02 min	55	0	55	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m PE D-125.
s.Costesti		PRG- 8G, 24G, 10G, 13G, 12G, 14G, 20G, 15G, 19G, 16G, 17G, 18G, 1BG, 2BG.	PM	05.10.2021	9:00		72 ore	72 ore	341	2	343	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune

Raionul Dubăsari													
s.Doroțcaia	PRG- 25A; 25; 26	PJ	14.07.2021	9:30		7 ore 30 min	7 ore 30 min	114	0	114	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Oxentea,	PRG-5; 6; 16	PJ	19.07.2021	9:30		7 ore 30 min	7 ore 30 min	20	0	20	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-124	PJ	19.07.2021	9:00		7 ore 20 min	7 ore 20 min	12	0	12	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-85, 93	PJ	20.07.2021	8:00		7 ore	7 ore	41	0	41	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Marcauti	PRG-7	PJ	20.07.2021	8:00		6 ore 20 min	6 ore 20 min	43	0	43	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Ustia,	PRG-29	PJ	20.07.2021	8:20		6 ore 20 min	6 ore 20 min	45	0	45	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Malovata	PRG-25; 26; 27.	PJ	21.07.2021	9:20		8 ore	8 ore	43	0	43	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-57; 79.	PJ	21.07.2021	9:20		6 ore 55min	6 ore 55min	40	0	40	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG-27; 29.	PJ	21.07.2021	8:00		6 ore 55min	6 ore 55min	36	0	36	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-24; 25; 31; 34	PJ	22.07.2021	8:45		8 ore 20min	8 ore 20min	99	0	99	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Oxentea	PRG-3	PJ	22.07.2021	9:45		5 ore 30 min	5 ore 30 min	2	5	7	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Holercan	PRG-22	PJ	29.07.2021	8:30		6 ore	6 ore	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Ustia	PRG-3	PJ	09.08.2021	9:00		4 ore	4 ore	20	0	20	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-6, Flora	PJ	10.08.2021	9:15		6 ore 10min	6 ore 10min	37	0	37	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	str.Pacii 1, PRG-1	PJ	11.08.2021	8:00		7 ore	7 ore	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	Poiana Noua, PRG-4	PJ	11.08.2021	10:20		2 ore 30min	2 ore 30min	43	0	43	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Molovata	PRG-2	PJ	12.08.2021	8:00		4 ore 40min	4 ore 40min	12	0	12	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-1 Irigator	PJ	16.08.2021	9:30		5 ore 45 min	5 ore 45 min	28	0	28	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	Poiana Noua, PRG-2	PJ	17.08.2021	10:20		7 ore	7 ore	20	0	20	P		Instalarea nodului de evidență la PRG-2
s.Coșnița	PRG-1, str.Pacii 2	PJ	18.08.2021	9:45		7 ore	7 ore	22	0	22	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-3, Poiana Noua	PJ	18.08.2021	8:00		32 ore	32 ore	46	0	46	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-20	PJ	23.08.2021	8:30		7 ore 30 min	7 ore 30 min	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Holercani	PRG-24; 28; 31	PJ	23.08.2021	9:00		7 ore	7 ore	27	4	31	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s. Cosnita	PRG-23,	PJ	24.08.2021	9:00		7 ore 30 min	7 ore 30 min	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s. Pirita	PRG-10, 16	PJ	24.08.2021	9:00		7 ore 15 min	7 ore 15 min	59	0	59	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s. Molovata	PRG-28,29,30	PJ	24.08.2021	10:00		6 ore	6 ore	18	0	18	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s Molovata	PRG-31,32	PJ	25.08.2021	10:00		6 ore 20 min	6 ore 20 min	23	0	23	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s. Oxentea	PRG 4	PJ	25.08.2021	10:00		6 ore 20 min	6 ore 20 min	0	3	3	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-23, 36	PJ	25.08.2021	8:30		8 ore 30 min	8 ore 30 min	50	0	50	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG-Nr.12; 31	PJ	25.08.2021	8:30		8 ore 30 min	8 ore 30 min	26	0	26	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Cosnita	PRG-Nr.60	PJ	01.09.2021	8:30		8 ore 20 min	8 ore 20 min	23	0	23	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Cosnita	PRG-Nr.76	PJ	06.09.2021	8:30		8 ore 15 min	8 ore 15 min	26	0	26	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Cosnita	PRG-Nr.57	PJ	07.09.2021	8:30		8 ore 30 min	8 ore 30 min	38	2	40	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG-26	PJ	09.09.2021	8:30		8 ore 30 min	8 ore 30 min	42	0	42	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s Pohrebea	PRG-Nr.9	PJ	13.09.2021	8:30		8 ore 30 min	8 ore 30 min	3	0	3	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-Nr.30	PJ	14.09.2021	8:30		7 ore 50 min	7 ore 50 min	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Molovata	PRG-33; 39; 41; 67	PM	15.09.2021	8:30		5 ore 20 min	5 ore 20 min	17	1	18	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune medie
s.Pohrebea	PRG-Nr-7; 8; 9/1	PM	22.09.2021	8:30		6 ore 10 min	6 ore 10 min	53	1	54	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s.Ustia	PRG-2	PJ	23.09.2021	8:30		8 ore	8 ore	64	4	68	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
Raionul Strășeni													
or. Strășeni	str. Stefan cel Mare , T.Ciorba, M.Eminescu, Chisinaului, I.Creanga, M.Sadoveanu, A.Mateevici, G.Muzicescu, I.Neculce, B.Glavan, I.Soltis, Cetatea Alba, S.Lazo, Puskin, Iachira, Prieteniei, Gribova, Damian, B.Lautaru, Volentir, I.Iunie, Codrilor, Cara Ciobanu, Dacia, Frunze, Alistar Porigov, Testimiteanu.	PJ	06.07.2021	9:00		105 ore 20 min.	105 ore 20 min.	3077	0	3077	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
or. Strășeni	str. Veronica Micle 32	PJ	11.07.2021	9:00		6 ore 08 min	6 ore 08 min	110	0	110	N	AC	In urma vintului puternic a fost deteriorat gazoductul de presiune joasă d40-57mm
or. Strășeni	str. 1 Mai 2 , PRG-2	PJ	27.07.2021	8:00		59 ore	59 ore	421	0	421	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului interior de
s.Lozoneva	Armătura de închidere din preajma PRG Nr5	PM	03.08.2021	13:48		4 ore 35 min	4 ore 35 min	107	0	107	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m D75mm PE în urma lucrărilor de terasament
or.Strășeni	str.Mateevici 5	PJ	10.08.2021	9:00		3 ore	3 ore	12	0	12	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă

or.Strășeni	PRG-1/2; 2/2; 4/2; 9/2; 10/2; 11/2; 12/2; 13/2; 1/3; 3/3; 4/3; 5/3; 6/3; 7/3; 8/3; 9/3; 10/3; 12/3; 13/3; 15/3; 16/3; 18/3; 19/3; 20/3; 21/3; 22/3; 23/3; 24/3; 25/3;	PM PJ	16.08.2021	9:20		118 ore 35 min	118 ore 35 min	2973	0	2973	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune medie și joasă
s.Cojușna	PRG-4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 73, 75, 82, 86, 96, 98, 99, 103, 109, 114, 115	PJ	17.08.2021	10:00		60 ore	60 ore	248	5	253	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului subteran PE de presiune joasă
s.Ghelouza	Armătura de închidere sitaată lângă s.Negrești	PM	23.08.2021	18:31		15 ore 51 min	15 ore 51 min	162	0	162	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m D75mm PE în urma lucrărilor de terasament neautorizate.
s. Cojusna	PRG-23 ;35;67;	PJ	15.09.2021	13:00		4 ore	4 ore	67	0	67	P		Înlocuirea armăturii de închidere
s Cojusna	PRG -N 31;34	PJ	22.09.2021	10:00		6 ore	6 ore	76	0	76	P		Înlocuirea armăturii de închidere
Raionul Criuleni													
s.Cruglic	PRG-8	PJ	15.07.2021	8:00		9 ore	9 ore	67	0	67	P		Lucrări de modernizare a PRG-ului Nr.8
s.Dubasarii Vechi	str.Livezilor (de la conducta -racord)	PJ	30.07.2021	9:00		8 ore 30min	8 ore 30min	2	0	2	N	AC	Deteriorarea gazoductului p/m D32 în urma caderii unui terasament neautorizat.
s.Onitcani	PRG-8	PM	14.08.2021	16:13		2 ore 47min	2 ore 47min	16	0	16	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran p/m PE D-32 în urma lucrărilor de terasament neautorizate.
s.Riscova	PRG 11	PJ	25.08.2021	17:00		4 ore 41min	4 ore 41min	24	0	24	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran p/m PE D-63 în urma lucrărilor de terasament neautorizate.
s.Măgdăcești	Fintina str.Orheiului s.Măgdacești spre NE Măgdăcești	PM	15.09.2021	9:00		8 ore	8 ore	2	4	6	P		Verificare la etanșietate a gazoductului de presiune medie
or.Criuleni	IP Padureanca	PM	22.09.2021	9:00		7ore	7ore	102	0	102	P		Verificare la etanșietate a PRG
Raionul Anenii Noi													
s.Ruseni	str.31 August , Blocul 29	PJ	01.07.2021	9:00		1ore 25min	1ore 25min	12	0	12	P		Verificare la etanșietate a gazoductului interior de presiune joasă
s.Telita	Armătura de închidere situată la ieșire din SRG Nr.1	PJ	12.07.2021	9:00		72 ore	72 ore	300	1	301	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Roscani	str.Studentilor 29;30	PJ	12.07.2021	9:35		8 ore	8 ore	24	0	24	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Roscani	str.Studentilor 31;32	PJ	13.07.2021	9:00		8 ore	8 ore	24	0	24	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Chetrosu	str. Chireeva 2	PJ	13.07.2021	9:00		24 ore	24 ore	36	0	36	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Hîrbovat	Armătura de închidere situată la ieșire din SRG Hîrbovăț	PJ	27.07.2021	9:00		8 ore	8 ore	0	2	2	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Merenii Noi	PRG-2.	PJ	09.08.2021	9:00		48 ore	48 ore	175	2	177	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Speia	str.Frunze 1	PJ	10.08.2021	8:35		24 ore	24 ore	36	0	36	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Speia	str.Frunze 2	PJ	11.08.2021	9:00		24 ore	24 ore	36	0	36	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Bulboaca	str.Pacii 1	PJ	11.08.2021	9:00		24 ore	24 ore	48	0	48	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Bulboaca,	str.Pacii 2	PJ	12.08.2021	9:00		24 ore	24 ore	48	0	48	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Tintareni,	PRG-4	PJ	16.08.2021	9:00		48 ore	48 ore	140	2	142	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
r-n Anenii Noi	str.Chisinaului -46 scara-1	PJ	09.09.2021	9:00		8 ore	8 ore	20	0	20	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
r-n Anenii Noi	str.Chisinaului -46 scara-2	PJ	09.09.2021	9:00		8 ore	8 ore	20	0	20	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
r-n Anenii Noi	str.Zorile 4/2	PJ	13.09.2021	9:00		8 ore	8 ore	10	0	10	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă

