

Graficul întreruperilor programate pentru anul 2022

Denumirea filialei/Raionul	Localitatea	Perioada	Denumirea lucrărilor planificate	Numărul locurilor de consum afectate
1	2	3	4	5
Filiala "Dubăsari Coșnița Gaz", r-ul Dubăsari	s. Doroțcaia	aprilie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.3,4	66
	s. Coșnița	aprilie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.9,10,12,15	49
	s. Coșnița	aprilie	Lucrări de modernizare PRG nr. 23	22
	s. Holercani	aprilie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.1,2,4,5	91
	s. Doroțcaia	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.7a,8,15,20	109
	s. Coșnița	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.20,60,64,73	74
	s. Coșnița	mai	Lucrări de modernizare PRG nr. 85	22
	s. Coșnița	mai	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.30,32,35,82,87	79
	s. Holercani	mai	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.8,9,11,12	94
	s. Pîrîta	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.5 Flora, 3	32
	s. Marcăuți	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.9,1,2,14	38
	s. Holercani	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.18	7
	s. Doroțcaia	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.12,21,23,25a	86
	s. Coșnița	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.74,75,76,78	113
	s. Coșnița	iunie	Lucrări de modernizare PRG nr. 99	16
	s. Coșnița	iunie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.89,90,100,102	39
	s. Holercani	iunie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.18a	3
	s. Oxentea	iunie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.14	15
	s. Coșnița	iunie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.29	25
	s. Pohrebea	iunie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.8	31
	s. Pîrîta	iunie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.32	31
	s. Holercani	iunie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.17	9
	s. Ustia	iunie	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.15,25	40
	s. Pîrîta	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.42,45	38
	s. Pohrebea	iulie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.1,5,6,7	87
	s. Holercani	iulie	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.19,21,22	49
	s. Oxentea	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.29,30,31,6	74
	s. Coșnița	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.79,83,86	95
	s. Doroțcaia	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.25,30,1	58
	s. Pîrîta	iulie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.1Irigator, 6 Flora	65
	s. Coșnița	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.8,45,55,3,56,57	106
	s. Pîrîta	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.1G,8	27
s. Pîrîta	august	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.1,6A,7,14,15	102	
s. Molovata	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.40,56,58,63,66,68	47	
s. Ustia	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.1,2,4,7,12,14	283	
s. Coșnița	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.59,69,84,88,92	83	
s. Pîrîta	septembrie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze PRG nr.56	1	
Filiala "Ialoveni Gaz", r-nul Ialoveni	s. Mileștii Mici	aprilie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze de P/M; P/J; PRG nr.27;37	115
	s.Suruceni-Dănceni	aprilie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze P/M; P/J; PRG nr.1-31;	190
	s.Zîmbreni	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze P/J; PRG nr.1-30;	625
	or.Ialoveni	mai	Lucrări de modernizare a PRG nr. 9A	130
	or.Ialoveni	mai	Lucrări de modernizare a PRG nr. 10A	131
	or.Ialoveni	mai	Lucrări de modernizare a PRG nr. 15 sect.Moldova	60
	s.Zîmbreni	mai	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze P/M; PRG nr.18;19;20	102
	s.Zîmbreni	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze P/J; PRG nr.1-30;	260
	s.Zîmbreni	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze P/M; P/J; PRG nr.1-12;	227
	s.Zîmbreni	august	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze P/J; PRG nr.1-18;	347
	or.Ialoveni	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze P/J; SRG nr1;	1200
	or.Ialoveni	iunie	Înlocuirea armăturii de închidere PRG nr.11A	80
	s.Cărbuna	iunie	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze P/J; PRG nr.2;3;4;6;7;	102
	or.Ialoveni	iulie	Lucrări de modernizare a PRG nr. 16 sect.Moldova	60
	s.Dobruja	iulie	Înlocuirea armăturii de închidere (Ø 150mm;Ø100mm)NE Dobruja	1800
	s.Horăști	iulie	Înlocuirea armăturii de închidere (Ø100mm)SRG Horăști	650
	s.Costești	iulie	Înlocuirea armăturii de închidere Ø50mm pe gazoduct de P/Medie	525
	or.Ialoveni	august	Lucrări de modernizare a PRG nr. 3A sect.Moldova	120
	s.Puhoi	august	Înlocuirea armăturii de închidere PRG nr.75	120
	s.Zîmbreni	august	Înlocuirea armăturii de închidere Ø50mm pe gazoduct de P/Medie	625
or.Ialoveni	septembrie	Înlocuirea armăturii de închidere Ø50mm str Gagarin SE Nr 1	350	
Filiala "Anenii Noi Gaz", r-nul Anenii Noi	s. Albinița s.Țîntăreni	aprilie	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG nr 29-30	35
Filiala "Anenii Noi Gaz", r-ul Criuleni	s. Dolinnoe	mai	Lucrări de modernizare a PRG nr. 36	14
	s. Dolinnoe	mai	Lucrări de modernizare a PRG nr. 39	6

Filiala "Anenii Noi Gaz", r-ul Anenii Noi	s. Todirești	mai	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr. 9 și PRG Nr. 10	185
	s. Maxomovca	mai	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la SRG Nr.2	458
	s. Todirești	iunie	Instalarea nodului de evidență gaze la PRG Nr. 1	43
	s. Speia	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductului interior a casei cu multe etaje Nr.6 ,Nr7 str. Ștefan cel Mare	120
	s. Berezchi	iunie	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă str. Podgornii	120
	or. Anenii Noi	iunie	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă str. Comarova	132
	or. Anenii Noi	iunie	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la SRG Nr 2	633
	s. Merenii Noi	iunie	Lucrări de modernizare a PRG nr. 3;5	155
	s. Berezchi	iulie	Instalarea nodului de evidență gaze la PRG Nr. 14	43
	s. Floreni	iulie	Verificarea la etanșitate a gazoductului interior a casei cu multe etaje Nr.3;Nr.4 str. Ștefan cel Mare	88
	s. Delacău	iulie	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune medie și joasă de la SRG Nr.1	644
s. Mereni	iulie	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr. 7,Nr 9	569	
Filiala "Anenii Noi Gaz", r-ul Criuleni	s. Dubăsarii Vechi	iulie	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG Nr 4,5,	440
	s. Dubăsarii Vechi	august	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr.1,	731
	s. Dubăsarii Vechi	august	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG Nr 6,	483
Filiala "Anenii Noi Gaz", r-ul Anenii Noi	s. Hîrboveț	august	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG str.lachira	63
	s. Floreni	august	Verificarea la etanșitate a gazoductului interior a casei cu multe etaje Nr.19,Nr 20; str. Ștefan cel Mare	56
	s. Chirca	august	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr. 2	176
	s. Cobusca Veche	august	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 2	97
	s. Floreni	august	Lucrări de reutilare tehnică a SRG Nr.1	473
	s. Hîrbovăț	septembrie	Instalarea nodului de evidență gaze la PRG str. Ciaicovschii	58
	s. Merenii Noi	septembrie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 6;1;2;	307
Filiala "Strășeni Gaz", r-ul Strășeni	s. Lozova	aprilie	Reamplasarea gazoductului subteran de P/medie PRG Nr 41,53,54,55,	110
	mun.Strășeni	mai	Verificarea la etanșitate a coloanelor în casele cu multe nivele de pe str.Prieteniei nr 4 și 6	138
	s. Lozova	iunie	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG №1,10,22,30,34 ;	34
	mun.Strășeni	iunie	Verificarea la etanșitate a coloanelor în casele cu multe nivele de pe str.Șt.cel Mare 12,14,18,	235
	s. Cojușna	iulie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane oțel P/M PRG №32-40	1400
	s. Cojușna	iulie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor supratere P/J PRG №-32-35	527
	s. Vorniceni	august	Înlocuirea armăturii de închidere Ø50mm;Ø100mm la SRM	516
	s. Zămcioji	august	Verificarea la etanșitate PRG nr 1,2,3,4,5,6,	82
	s. Drăgușeni	august	Verificarea la etanșitate la PRG nr 1,2,3,9,	79
	s. Roșcani	august	Înlocuirea armăturii de închidere la PRG nr1,9;	75
s. Cojușna	august	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane PE P/M PRG-№32-40	1210	
mun.Strășeni	august	Verificarea la etanșitate a gazoductelor supratere P/J PRG-№6	47	
Filiala "Criuleni Gaz", r-ul Criuleni	or. Criuleni	mai	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 25	75
	or. Criuleni	mai	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 13	208
	s. Rîșcova	mai	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 12	15
	s. Slobozia Dușca	iunie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 13	28
	s. Slobozia Dușca	iunie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 7	24
	s. Cruglic	iunie	Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran de presiune înaltă de la armătura de închidere din apropierea SDG Cruglic pînă la SRM Cruglic, P/ M de la SRM Cruglic pînă la PRG 1-25 s.Cruglic și NE s.Izbiște, gazoductele de P/Joasă	800
	s. Slobozia Dușca	iulie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 12	14
	s. Slobozia Dușca	iulie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 10	54
	s. Slobozia Dușca	iulie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 11	15
	s. Slobozia Dușca	iulie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 14	38
	s. Cruglic	iulie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 3	24
	s. Cruglic	iulie	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 5	12
	s. Mașcauți	iulie	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane P/M,P/J de la NE Mașcauți PRG-№1-9	307
	s. Hirtopol Mare	iulie	Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran de presiune înaltă de la NE Hirtopol Mare pînă la SRG Hirtopol Mare, P/ Medie de la SRG Hirtopol Mare pînă la PRG-1-77 s.Hirtopol Mare, gazoductele de P/J de la PRG Nr.1-77, s.Hirtopol Mic P/M pînă la PRG 1-26 ,	550
	s. Ratuș	august	Lucrări de modernizare a PRG Nr. 2	66