

OSD "Ialoveni Gaz"

Raport cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție a gazelor naturale pentru anul 2021

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCt), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC) **82594** , numărul locurilor de consum ale CC **82594**;

Numărul de consumatori noncasnici (CN)**1346** , numărul locurilor de consum ale CN **1967**

Registru întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali al SRL "Ialoveni Gaz" pentru anul 2021

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (P,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii (minute)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OS T	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogrămată (P/N)	Cauza conform clasificării din	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Ialoveni														
	or. Ialoveni	str.D.Sihastru 3	PJ	09.02.2021.	20:35		420	420	18	0	18	P		Lucrări de montare a echipamentului de masurare a gazelor naturale la bloc.
	s. Piatra Alba	str.Cîmpului 30	PM	27.02.2021	15:41		45	45	0	1	1	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m d32 in urma accidentului rutier
	s. Molești	PRG -Nr14	PM	17.04.2021	15:10		250	250	24	0	24	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m d 50 in urma lucrarilor de terasament
	s. Costești	PRG -Nr10G	PM	21.04.2021	16:30		76	76	152	0	152	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m d 75 in urma lucrarilor de terasament
	or. Ialoveni	SRGM-Nr 2 Sect.Moldova	PM	04.05.2021	8:00		540	540	543	0	543	P		Lucrări de reparație a conductei subterane de P/M PE d 225mm
	s. Costești	PRG -Nr1 Racord 31	PJ	26.05.2021	17:05		1325	1325	7	0	7	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/j d 50 in urma demolarii casei
	s. Țipala	PRG Nr 13	PM	03.06.2021	14:20		190	190	180	0	180	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m PE D-63.
	or. Ialoveni	str.Alexandru cel Bun28 PRG Nr2	PJ	15.06.2021	9:00		4320	4320	260	0	260	P		Lucrări de modernzare a PRG Nr 2
	or. Ialoveni	str Izvoara str Timișoara PRG Nr 17	PJ	17.06.2021	9:00		1560	1560	36	0	36	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
r.Ialoveni	s. Puhoi	PRG 3A,4A,5A,7A,8A,10A,14b,15A,15B,16,23A 29,30,32 Grădinița Nr 1 ,Primăria	PM/PJ	28.06.2021	8:40		3260	3260	203	2	205	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă / medie
	or. Ialoveni	sec.Albeni (str. Ștefan cel Mare, Universului, Bălți ,Tighina, B.Glavan , Libertății, Cetatea Albă, Izvoarelor, Fructelor, Entuziaștilor ,Codru, Grădinilor, Ișnovăț, P.Ștefănuță,	PM	08.07.2021	8:00		1930	1930	1101	0	1101	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune

or. Ialoveni	str.Alexandru cel Bun sec.etaajat 9,11,13,38	PJ	12.07.2021	8:00		6300	6300	951	0	951	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
or. Ialoveni	SRG-3	PJ	20.07.2021	8:00		4320	4320	242	0	242	P		Lucrări privind modernizarea SRGM№3 or.Ialoveni
s.Tipala	SRG Tipala -SRG Budăi	PM	21.07.2021	10:30		390	390	18	0	18	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m PE D-63.
s.Horesti	SRG s.Horesti	PJ/PM	26.07.2021	8:00		6290	6290	698	4	702	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă / medie
s.Milestii Mici	PRG-41; 42.	PJ	17.08.2021	8:30		2090	2090	19	0	19	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran PE, P,joasă.
s.Milestii Mici	CVC M.Mici	PJ/PM	19.08.2021	8:30		2105	2105	0	1	1	P		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze naturale de PJ,PM.
or. Ialoveni	str.Moldova 1,2,3 și 4	PM	14.09.2021	9:00		465	465	120	0	120	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la
or. Ialoveni	str. Ghioceilor 20	PM	25.09.2021	12:28		242	242	55	0	55	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m PE D-125.
s. Costesti	PRGNr: 8G,24G,10G,12G,13G,14G,15G,16G,17G,18G, 19G,1BG,2BG;	PM	05.10.2021	9:00		4320	4320	341	2	343	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune

Raionul Dubăsari

s.Marcauți	PRG 34	PJ	12.01.2021	9:00		120	120	20	0	20	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s.Coșnița	PRG-11;21-26;55;66;71-123;125;128	PJ	14.04.2021	8:00		530	530	735	0	735	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s.Pirîta	PRG-28;29	PJ	21.04.2021	9:00		410	410	45	0	45	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-95	PJ	13.05.2021	8:00		490	490	6	0	6	P		Lucrări de modernizare a PRG
s.Oxentea	PRG-1	PJ	17.05.2021	9:00		180	180	21	0	21	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Malovata	PRG-18,20,21	PJ	18.05.2021	9:35		370	370	20	0	20	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran de presiune joasă joasa cu L -1088 m.
s.Holercani	PRG-13	PJ	18.05.2021	9:35		370	370	17	0	17	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran de presiune joasă
s.Malovata	PRG-19	PJ	19.05.2021	10:00		402	402	8	0	8	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Holercani	PRG-1	PJ	19.05.2021	10:00		300	300	21	0	21	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Ustia	PRG-2	PJ	19.05.2021	10:00		380	380	21	0	21	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirîta	PRG-22;35	PJ	24.05.2021	9:00		425	425	45	0	45	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirîta	PRG-27	PJ	25.05.2021	9:00		430	430	44	0	44	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-59	PJ	25.05.2021	9:00		430	430	31	0	31	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-97	PJ	03.06.2021	9:00		360	360	9	0	9	P		Verificare la etanșitate a PRG
s.Coșnița	PRG-1	PJ	15.06.2021	9:00		390	390	142	0	142	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-29;	PJ	21.06.2021	13:15		175	175	25	0	25	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirîta	PRG-2,3,4	PJ	28.06.2021	9:30		360	360	108	0	108	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-38	PJ	28.06.2021	9:30		360	360	4	0	4	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Malovata	PRG-22,23	PJ	28.06.2021	9:30		305	305	33	0	33	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Holercani	PRG-14	PJ	28.06.2021	9:30		305	305	15	0	15	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG-1,10,14	PJ	29.06.2021	9:30		390	390	66	0	66	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG- 25A; 25; 26	PJ	14.07.2021	9:30		450	450	114	0	114	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Oxentea,	PRG-5; 6; 16	PJ	19.07.2021	9:30		450	450	20	0	20	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-124	PJ	19.07.2021	9:00		440	440	12	0	12	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-85, 93	PJ	20.07.2021	8:00		420	420	41	0	41	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Marcauti	PRG-7	PJ	20.07.2021	8:00		380	380	43	0	43	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Ustia,	PRG-29	PJ	20.07.2021	8:20		380	380	45	0	45	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Malovata	PRG-25; 26; 27.	PJ	21.07.2021	9:20		480	480	43	0	43	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-57; 79.	PJ	21.07.2021	9:20		415	415	40	0	40	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG-27; 29.	PJ	21.07.2021	8:00		415	415	36	0	36	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirîta	PRG-24; 25; 31; 34	PJ	22.07.2021	8:45		500	500	99	0	99	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Oxentea	PRG-3	PJ	22.07.2021	9:45		330	330	2	5	7	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Holercan	PRG-22	PJ	29.07.2021	8:30		360	360	15	0	15	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Ustia	PRG-3	PJ	09.08.2021	9:00		240	240	20	0	20	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-6, Flora	PJ	10.08.2021	9:15		370	370	37	0	37	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	str.Pacii 1, PRG-1	PJ	11.08.2021	8:00		420	420	16	0	16	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	Poiana Noua, PRG-4	PJ	11.08.2021	10:20		150	150	43	0	43	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Molovata	PRG-2	PJ	12.08.2021	8:00		280	280	12	0	12	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-1 Irigator	PJ	16.08.2021	9:30		345	345	28	0	28	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă

r.Dubăsari

s.Pirita	Poiana Noua, PRG-2	PJ	17.08.2021	10:20		420	420	20	0	20	P		Instalarea nodului de evidență la PRG-2
s.Coșnița	PRG-1, str.Pacii 2	PJ	18.08.2021	9:45		420	420	22	0	22	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-3, Poiana Noua	PJ	18.08.2021	8:00		1920	1920	46	0	46	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Coșnița	PRG-20	PJ	23.08.2021	8:30		450	450	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Holercani	PRG-24; 28; 31	PJ	23.08.2021	9:00		420	420	27	4	31	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s. Cosnita	PRG-23,	PJ	24.08.2021	9:00		450	450	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s. Pirita	PRG-10, 16	PJ	24.08.2021	9:00		435	435	59	0	59	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s. Molovata	PRG-28,29,30	PJ	24.08.2021	10:00		360	360	18	0	18	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s Molovata	PRG-31,32	PJ	25.08.2021	10:00		380	380	23	0	23	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s. Oxentea	PRG 4	PJ	25.08.2021	10:00		380	380	0	3	3	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-23, 36	PJ	25.08.2021	8:30		510	510	50	0	50	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG-Nr.12; 31	PJ	25.08.2021	8:30		510	510	26	0	26	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Cosnita	PRG-Nr.60	PJ	01.09.2021	8:30		500	500	23	0	23	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Cosnita	PRG-Nr.76	PJ	06.09.2021	8:30		495	495	26	0	26	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Cosnita	PRG-Nr.57	PJ	07.09.2021	8:30		510	510	38	2	40	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Doroțcaia	PRG-26	PJ	09.09.2021	8:30		510	510	42	0	42	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s Pohrebea	PRG-Nr.9	PJ	13.09.2021	8:30		510	510	3	0	3	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pirita	PRG-Nr.30	PJ	14.09.2021	8:30		470	470	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Molovata	PRG-33; 39; 41; 67	PM	15.09.2021	8:30		320	320	17	1	18	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune medie
s.Pohrebea	PRG-Nr-7; 8; 9/1	PM	22.09.2021	8:30		370	370	53	1	54	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s.Ustia	PRG-2	PJ	23.09.2021	8:30		480	480	64	4	68	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă

Raionul Strășeni

s.Sireti	PRG -1;2;3;6	PJ	20.05.2021	09 .00		430	430	80	0	80	P		Lucrări de verificare la etanșietate a PRG
s.Sireti	PRG -10;26;31;32	PJ	24.05.2021	09 .00		440	440	78	0	78	P		Lucrări de verificare la etanșietate a PRG
s.Sireti	PRG -33;76;77;91	PJ	25.05.2021	09 .00		440	440	83	0	83	P		Lucrări de verificare la etanșietate a PRG
s.Sireti	PRG -42;45;52;57	PJ	26.05.2021	13 .00		240	240	75	0	75	P		Lucrări de verificare la etanșietate a PRG
or.Strășeni	str.Ștefan cel Mare 68	PM	09.06.2021	13 .00		325	325	30	0	30	N	AT	Deteriorarea gazoductului P/M d50 în urma lucrărilor de terasament
s.Pănășești	PRG-17; 20; 25; 26.	PJ	23.06.2021	09.00		470	470	85	0	85	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Pănășești	PRG-29; 33; 34.	PJ	24.06.2021	09.00		450	450	76	0	76	P		Verificare la etanșietate a gazoductului interior de presiune joasă

	or.Strășeni	str Ștefan cel Mare,T.Ciorbă,M.Eminescu, Chisinaului,I.Creanga, M.Sadoveanu, A.Mateevici, G.Muzicescu, I.Neculce, B.Glavan, I.Soltis, Cetatea Alba, S.Lazo, Puskin, Iachira, Prieteniei, Gribova, Damian, B.Lautaru, Volentir, Ilunie, Codrilor, Cara Ciobanu, Dacia, Frunze, Alistar Porigov, Testimiteanu.	PJ	06.07.2021	08:00			6320	6320	3077	0	3077	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
r.Strășeni	or. Strășeni	str.Veronica Micle 32	PJ	11.07.2021	9:00			368	368	110	0	110	N	AC	În urma vântului puternic a fost deteriorat gazoductul de presiune joasă d40-57mm
	or. Strășeni	str. 1 Mai 2 , PRG-2	PJ	27.07.2021	8:00			3540	3540	421	0	421	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior de presiune joasă
	s.Lozoza	Armătura de închidere din preajma PRG Nr5	PM	03.08.2021	13:48			275	275	107	0	107	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m D75mm PE în urma lucrărilor de terasament
	or.Strășeni	str.Mateevici 5	PJ	10.08.2021	9:00			180	180	12	0	12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
	or.Strășeni	PRG-1/2; 2/2; 4/2; 9/2; 10/2; 11/2; 12/2; 13/2; 1/3; 3/3; 4/3; 5/3; 6/3; 7/3; 8/3; 9/3; 10/3; 12/3;	PM PJ	16.08.2021	9:20			7115	7115	2973	0	2973	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie și joasă
	s.Cojușna	PRG-4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 73, 75, 82, 86, 96, 98, 99, 103, 109, 114, 115	PJ	17.08.2021	10:00			3600	3600	248	5	253	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului subteran PE de presiune joasă
	s.Ghelouza	Armătura de închidere sitaată lângă s.Negrești	PM	23.08.2021	18:31			951	951	162	0	162	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m D75mm PE în urma lucrărilor de terasament neautorizate.
	s. Cojusna	PRG-23 ;35;67;	PJ	15.09.2021	13:00			240	240	67	0	67	P		Înlocuirea armăturii de închidere
	s Cojusna	PRG -N 31;34	PJ	22.09.2021	10:00			360	360	76	0	76	P		Înlocuirea armăturii de închidere
	or. Strășeni	PRG- Nr.27/1	PJ	05.10.2021	8:00			360	360	67	0	67	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
	s.Cojușna	PRG-Nr.48	PM	06.10.2021	9:30			430	430	16	0	16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie
	s. Negrești	PRG-Nr.10	PM	06.10.2021	9:00			440	440	20	0	20	P		Înlocuirea armaturii de închidere P/M
	s. Cojusna	SRG Nr.1	PM	13.10.1021	9:00			2040	2040	302	5	307	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie PE D-63 metal D-150
	s. Lozoza	PRG -Nr-41,53,54,55 ,67	PM	10.11.2021	9:00			720	720	107	3	110	P		Reparația unui tronson de gazoduct de P/Joasă
	s.Pănășești	PRG-Nr23	PJ	09.12.2021	9:00			420	420	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
or.Strășeni	str.M. Costin PRG-6	PJ	09.12.2021	9:00			420	420	45	0	45	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă	
or Strășeni	st.M Eminescu PRG-29/2	PM	13.12.1021	9:00			240	240	25	0	25	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie	
Raiorul Criuleni															
r.Criuleni	s. Pașcani	str. Donici PRG-1	PJ	18.03.2021	9:00			465	465	24	0	24	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze PE nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	s.Sagaidac-Baltata	PRG Nr.31	PM	22.03.2021	11:40			590	590	150	0	150	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/m d57 în urma lucrărilor de terasament
	s. Sagaidac	PRG Nr.31	PM	25.03.2021	9:00			480	480	150	0	150	P		Lucrări de reparație a gazoductului de presiune medie deteriorat.
	or.Criuleni	IP"Padureanca"; "La Iaz"	PJ	19.05.2021	8:00			2040	2040	102	0	102	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
	s. Pașcani	PRG Nr1;PRG Nr 34	PJ	14.06.2021	8:00			3205	3205	291	0	291	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
	s. Măgdăcești	PRG Nr1;2,6;	PJ	15.06.2021	8:00			3395	3395	1231		1231	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
	s.Cruglic	PRG-8	PJ	15.07.2021	8:00			540	540	67	0	67	P		Lucrări de modernizare a PRG-ului Nr.8
	s.Dubasarii Ve	str.Livezilor (de la conducta -racord)	PJ	30.07.2021	9:00			510	510	2	0	2	N	AC	Deteriorarea gazoductului p/j d32 în urma căderii unui copac
	s.Onitcani	PRG-8	PM	14.08.2021	16:13			167	167	16	0	16	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran p/m PE D-32 în urma lucrărilor de terasament neautorizate.
	s.Riscova	PRG 11	PJ	25.08.2021	17:00			281	281	24	0	24	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran p/m PE D-63 în urma lucrărilor de terasament neautorizate.
s.Măgdăcești	Fintina str Orheiului s.Măgdacesti spre NE Măgdăcești	PM	15.09.2021	9:00			480	480	2	4	6	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de presiune medie	
or.Criuleni	IP Padureanca	PM	22.09.2021	9:00			420	420	102	0	102	P		Verificare la etanșeitate a PRG	

Raionul Anenii Noi

s. Speia	str. Pacii I ap.29	PJ	25.01.2021	19:30		105	105	3	0	3	N	AT	Incendiu în apartament de locuit
or. Anenii Noi	str. Concilierii Naționale -1	PJ	28.01.2021	9:00		240	240	0	5	5	P		Lucrări de montare a echipamentului de măsurare a gazelor naturale la bloc.
or. Anenii Noi	str.Chisinaului -44	PJ	28.01.2021	9:00		360	360	24	0	24	P		Lucrări de montare a echipamentului de măsurare a gazelor naturale la bloc.
s. Floreni	str.St. cel Mare -28	PJ	29.01.2021	15:30		220	220	5	0	5	N	AT	Deteriorarea gazoductului p/j d32 în urma unui accident rutier
or. Anenii Noi	str.Chisinaului -44 scara 3	PJ	17.02.2021	9:00		225	225	12	0	12	P		Lucrări de montare a echipamentului de măsurare a gazelor naturale la bloc.
or. Anenii Noi	str.Chisinaului -46	PJ	25.02.2021	9:00		360	360	20	0	20	P		Lucrări de montare a echipamentului de măsurare a gazelor naturale la bloc.
or. Anenii Noi	str.Suvorov -27	PJ	15.03.2021	9:00		145	145	8	0	8	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
or. Anenii Noi	str. Chisinaului -44	PJ	16.03.2021	9:00		300	300	12	2	14	P		Lucrări de montare a echipamentului de măsurare a gazelor naturale la bloc.
or. Anenii Noi	str.Chisinaului-62	PJ	25.03.2021	9:00		420	420	14	0	14	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s.Troița nouă	SRG Balmaz	PM	20.04.2021	9:00		424	424	205	1	206	P		Înlocuirea armaturii de închidere pe gazoductul de presiune medie din s.Troița Nouă.
or. Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str.Creangă 5 ap /4	PJ	20.04.2021	14:56		40	40	4	0	4	N	AT	Incendiu în garajul din apropiere de locuințe
or. Anenii Noi	str.Cantemira13; PRG Nr 1	PJ	22.04.2021	9:00		145	145	9	0	9	P		Lucrări de reparație capitală a brașamentului
s.Ruseni	Armătura de închidere situată pe brașament str.31 August Nr 44	PJ	22.04.2021	9:00		420	420	9	0	9	P		Lucrări de reparație capitală a brașamentului
or. Anenii Noi	Armătura de închidere situată la ieșire din PRG Nr.7 str Chișinăului 64	PJ	23.04.2021	18:27		183	183	14	0	14	N	AT	Deteriorarea gazoductului exterior supratran de presiune joasă Ø 57 mm din motivul derapării autovehicolului
s.Mereni	Armătura de închidere situată la ieșire din PRG Nr.4	PJ	17.05.2021	9:00		2880	2880	144	0	144	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor subterane de presiune joasă
s.Floreni	Armătura de închidere situată la ieșire din PRG Nr.1 și Nr 5	PJ	24.05.2021	9:00		4817	4817	505	0	505	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor subterane de presiune joasă
s.Roșcani	Armătura de închidere situată la ieșire din SRG Bulboaca-Roșcana	PM	07.06.2021	9:00		5760	5760	1140	11	1151	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor subterane de presiune medie și joasă
s.Calfă	Armătura de închidere situată pe brașament str Maiacovschi Nr 5	PJ	08.06.2021	9:00		1440	1440	24	0	24	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă al casei cu multe etaje
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament str Maiacovschi Nr 6,22	PJ	09.06.2021	9:00		1440	1440	24	0	24	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă al casei cu multe etaje
or. Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str Chișinăului Nr 46 PRG Nr9	PJ	09.06.2021	9:00		1440	1440	40	0	40	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă al casei cu multe etaje
or. Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str Chișinăului Nr 48 PRG Nr9	PJ	09.06.2021	9:00		1440	1440	60	0	60	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă al casei cu multe etaje
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament str Maiacovschi Nr 7	PJ	10.06.2021	9:00		1440	1440	48	0	48	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă al casei cu multe etaje
s.Telița	Armătura de închidere situată la ieșire din PRG Nr.1	PJ	12.06.2021	14:48		342	342	3	0	3	N	AT	Deteriorarea gazoductului exterior supratran de presiune joasă Ø 25 mm din motive descărcării încărcăturilor din autoturism cu tonaj mare.
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament str Maiacovschi Nr 8	PJ	14.06.2021	9:00		1440	1440	36	0	36	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă al casei cu multe etaje
or. Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str Chișinăului Nr 24	PJ	15.06.2021	9:00		1440	1440	60	0	60	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă al casei cu multe etaje
or. Anenii Noi	Armătura de închidere situată pe brașament str Chișinăului Nr 22;14	PJ	16.06.2021	9:00		1440	1440	60	0	60	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă al casei cu multe etaje
s.Maximovca	Armătura de închidere situată pe brașament alimentată din PRG Nr 2	PJ	16.06.2021	7:55		205	205	2	0	2	N	AT	Deteriorarea gazoductului exterior supratran de presiune joasă Ø 25 mm din motive descărcării încărcăturilor din autoturism cu tonaj mare.
s.Ruseni	str.31 August , Blocul 29	PJ	01.07.2021	9:00		85	85	12	0	12	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului interior de presiune joasă
s.Telita	Armătura de închidere situată la ieșire din SRG	PJ	12.07.2021	9:00		4320	4320	300	1	301	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
s.Roscani	str.Studentilor 29;30	PJ	12.07.2021	9:35		480	480	24	0	24	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă

s.Roscani	str.Studentilor 31;32	PJ	13.07.2021	9:00		480	480	24	0	24	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Chetrosu	str. Chireeva 2	PJ	13.07.2021	9:00		1440	1440	36	0	36	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Hirbovat	Armătura de închidere situată la ieșire din SRG Hirbovăț	PJ	27.07.2021	9:00		480	480	0	2	2	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Merenii Noi	PRG-2.	PJ	09.08.2021	9:00		2880	2880	175	2	177	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Speia	str.Frunze 1	PJ	10.08.2021	8:35		1440	1440	36	0	36	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Speia	str.Frunze 2	PJ	11.08.2021	9:00		1440	1440	36	0	36	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Bulboaca	str.Pacii 1	PJ	11.08.2021	9:00		1440	1440	48	0	48	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Bulboaca,	str.Pacii 2	PJ	12.08.2021	9:00		1440	1440	48	0	48	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
s.Tintareni,	PRG-4	PJ	16.08.2021	9:00		2880	2880	140	2	142	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
r-n Anenii Noi	str.Chisinaului -46 scara-1	PJ	09.09.2021	9:00		480	480	20	0	20	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
r-n Anenii Noi	str.Chisinaului -46 scara-2	PJ	09.09.2021	9:00		480	480	20	0	20	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
r-n Anenii Noi	str.Zorile 4/2	PJ	13.09.2021	9:00		480	480	10	0	10	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
r-n Anenii Noi	str.Chisinaului Nr-46	PJ	15.10.2021	9:00		325	325	5	0	5	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze ,(conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
r-n Anenii Noi	st.Suvorov Nr-16	PJ	15.10.2021	9:00		200	200	9	0	9	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s.Țințăreni - s.Geamana	s.Țințăreni - s.Geamana deconectat de la armătura de închidere situată la ieșire din SRG s.Țințăreni	PÎ	18.10.2021	9:00		7200	7200	864	15	879	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s. Chetrosu	str. Bicului Nr.34	PJ	21.11.2021	15:24		81	81	16	0	16	N	AT	Incendiu in garaj
r-n Anenii Noi	str.Chisinaului Nr-56, str.Tighina Nr-47	PJ	20.12.2021	9:00		480	480	26	0	26	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
s. Socoleni	str Uzinilor PRG Nr.1	PJ	28.12.2021	9:00		1915	1915	101	2	103	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune

Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din rețeaua de gaze naturale.

- 1) În coloana 7 (OST) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz). În coloana 8 (OSD) – timpul utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate.
- 3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8);
- 4) Coloanele 10 și 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici (NC), afectate de întrerupere;
- 5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11);
- 6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N-neprogramată;
- 7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notații;
- 8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii.

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Rețeaua de distribuție(raionul)	Cauza întreruperilor(neprogramate)	Numărul de consumatori deserviți(NCt)	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)
Ialoveni	FM	17228	4,7249826	0,025365684
	AT			
	AC			
Anenii Noi	FM	24081	0,285245629	0,001951746
	AT			
	AC			
Criuleni	FM	19249	5,086809704	0,009870643
	AT		0,052989766	0,000103902
	AC			
Dubăsari	FM	6332		
	AT			
	AC			
Strășeni	FM	17671	10,93526116	0,016920378
	AT		2,29075887	0,006224888
	AC			
Total pe întreprindere	FM	84561	4,4869857	0,011506486
	AT		0,49076998	0,001324488
	AC			

Notă: Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM - situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT - acțiunile terților

AC - alte cauze;

1) SAIDI - durata medie a întreruperii în rețeaua de distribuție a gazelor naturale a OSD

$$SAIDI = \frac{\sum_{i=1}^n NC_i \times T_i}{NC_t}$$

$$AT - \text{acțiunile terților} = \frac{\sum((17228 \times 4,7249826) + (24081 \times 0,285245629) + (19249 \times 5,086809704) + (17671 \times 10,93526116))}{84561} = 4,4869857$$

$$AC - \text{alte cauze;} = \frac{\sum((19249 \times 0,052989766) + (17671 \times 2,290758887))}{84561} = 0,49076998$$

2) SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețeaua de distribuție a gazelor naturale a OSD

$$SAIFI = \frac{\sum_{i=1}^n NC_i}{NC_t}$$

$$AT - \text{acțiunile terților} = \frac{\sum((17228 \times 0,025365684) + (24081 \times 0,001951746) + (19249 \times 0,009870643) + (17671 \times 0,016920378))}{84561} = 0,011506486$$

$$AC - \text{alte cauze;} = \frac{\sum((19249 \times 0,000103902) + (17671 \times 0,006224888))}{84561} = 0,001324488$$

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Rețeaua de distribuție(raionul)	Cauza întreruperilor(programate)	Numărul de consumatori deserviți(NCt)	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)
Ialoveni	FM	17228	1004,473241	0,26358254
	AT			
	AC			
Anenii Noi	FM	24104	797,0097909	0,18382841
	AT			
	AC			
Criuleni	FM	19226	285,2928326	0,10262145
	AT			
	AC			
Dubăsari	FM	6332	199,1473468	0,430511687
	AT			
	AC			
Strășeni	FM	17671	2491,07153	0,450455549
	AT			
	AC			
Total pe întreprindere	FM	84561	1032,177422	0,255803503
	AT			
	AC			

Notă: Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM - situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT - acțiunile terților

AC - alte cauze;

1) SAIDI - durata medie a întreruperii în rețeaua de distribuție a gazelor naturale a OSD

$$SAIDI = \frac{\sum_{i=1}^n NC_i \times T_i}{NC_t}$$

AC - alte cauze: $= \sum((17228*1004,473241)+(24104*797,0097909)+(19226*285,2928326)+(6332*199,1473468)+(17671*2491,07153))/84561 = 1032,177422$

2) SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețeaua de distribuție a gazelor naturale a OSD

$$SAIFI = \frac{\sum_{i=1}^n NC_i}{NC_t}$$

AC - alte cauze: $= \sum((17228*0,26358254)+(24104*0,18382841)+(19226*0,10262145)+(6332*0,430511687)+(17671*0,450455549))/84561 = 0,255803503$

Indicatori garanțați de continuitate în livrarea gazelor naturale

Punct din Regulamen	Descriere		Nr.de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, alin 1), lit. a)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	Total	6	
		Cu durata mai mare de 8 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor (de verificare la etanșeitate, de reparație, de înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu presiune joasă și medie, inclusiv: (1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali; (2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali; (3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali; (4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	104	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
		Total	12	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
		Total	10	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv: (1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali; (2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali; (3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali; (4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	17	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
		Total	5	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
		Total	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparația, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de presiune înaltă , cu întreruperea livrării gazelor naturale;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Evaluarea continuității în alimentarea cu G N a consumatorilor finali - Numărul întreruperilor				
Punct din Regulamen	Descriere		Nr.de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, alin 2)	Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectați de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	0	
		Consumatori pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0	
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15				0
Suma compensațiilor achitate, lei				0

Tabelul 4

Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	30
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	30
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	30
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct. 25)	100%

Tabelul 5

Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OST		
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de transport (pct. 37, lit. a) – NUA		
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 6 ore (pct. 37, lit. a) – NU6		
Indicator de calitate IC21, calculat conform pct. 37, lit. a)		
Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD		
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct. 37, lit. b) – NUA		
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – NU12)		
Indicator de calitate IC22, calculat conform pct. 37, lit. b)		
Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD		
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectați de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct. 45, 46 – NUafect)		
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – Nu3)		
Indicator de calitate IC23, calculat conform pct. 48		
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)		
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct. 53 - NTCracord)		
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N15)		
Indicatorul de calitate IC3, calculat conform pct. 53		
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct. 55)		
Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale		
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare		
Numărul de cereri de plată a compensației		
Suma compensațiilor achitate conform pct. 56 (lei)		
Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct. 57)		
Numărul total de cereri privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale		
Numărul de reconectări la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare		
Numărul de cereri de plată a compensației		
Suma compensațiilor achitate conform pct. 58 (lei)		
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)		
Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare		
Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice		
Numărul de cereri de plată a compensației		
Suma compensațiilor achitate conform pct. 60 (lei)		