

OSD "Ialoveni Gaz"

**Registru
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul II 2022**

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (P1,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii (minute)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		Descrierea detaliată
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Ialoveni														
r.Ialoveni	s.Rezeni	PRG Nr.91;92	PM	19.04.2022	16:25		200	200	20	0	20	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran PE D40mm PM
	vile Suruceni; Danceni	PRG Nr.1-48	PM / PJ	10.05.2022	9:00		4260	4260	232	1	233	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PM / PJ
	s.Gaureni	PRG Nr.18;19;20	PJ	17.05.2022	9:00		2880	2880	102	0	102	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s. Milesti Mici	PRG Nr. 27,37,41,42,2B,3B,4B,6B.	PM / PJ	18.05.2022	9:00		2880	2880	118	0	118	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PM / PJ
	s.Zimbreni	PRG Nr.1-20	PJ	23.05.2022	9:00		6240	6240	625	0	625	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	or. Ialoveni	str. 1 Mai, P.Movila, 9 Mai ,V.Lupu, Dragomir, Pacii, D.Sihastru	PJ	13.06.2022	9:00		6240	6240	1200	0	1200	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Carbuna	PRG Nr.2,3,4,6,7	PJ	14.06.2022	9:00		2880	2880	102	0	102	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Zimbreni	PRG Nr. 1-12	PM	21.06.2022	9:00		4320	4320	227	0	227	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PM
	or. Ialoveni	PRG Nr-11A	PJ	27.06.2022	9:00		1920	1920	98	0	98	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
or. Ialoveni	PRG Nr-7 H	PM	28.06.2022	9:00		1920	1920	42	0	42	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PM	
Raionul Anenii Noi														
r.Anenii Noi	s.Serpeni	PRG Nr-9	PJ	13.05.2022	20:45		965	965	5	0	5	N	AT	Deteriorarea gazoductului suprateran D57 mm PJ
	s.Todiresti	PRG Nr-6;9	PJ	16.05.2022	9:00		2880	2880	185	0	185	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Maximovca	SRG Nr-2	PJ	23.05.2022	9:00		7200	7200	506	0	506	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Beriozchi	PRG Nr.12	PJ	08.06.2022	9:00		2880	2880	120	0	120	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	or.Anenii Noi	Comarova, Gribova ,Iachira, Pacii, Trandafirilor, Tighina PRG N-7	PJ	13.06.2022	9:00		2880	2880	132	0	132	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	or.Anenii Noi	str.Suvorov, Gorkii,Cepaev,Puskin,Koroliov,Miciurin,Cernis evskii,1 Mai,Zarecinaia, SRG Nr 2	PJ	20.06.2022	9:00		7200	7200	508	0	508	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Speia	str.Stefan cel Mare Nr 6;7	PJ	27.06.2022	9:00		2160	2160	72	0	72	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune

Raionul Strășeni

r.Strășeni	or. Strășeni	str.Prieteniei 4 PRG Nr.21	PJ	16.05.2022	9:00		420	420	71	0	71	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	or. Strășeni	str.Prieteniei 6 PRG Nr.21	PJ	17.05.2022	9:00		335	335	67	0	67	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Galești	PRG Nr-7;8;9;10B;11;11A	PJ	08.06.2022	9:00		1860	1860	178	4	182	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	or. Strășeni	PRG Nr.5/3	PJ	09.06.2022	9:00		1440	1440	80	0	80	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cojușna	PRG Nr.40	PJ	14.06.2022	8:00		660	660	34	0	34	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	or. Strășeni	str.Șt cel Mare PRG Nr.31/1	PJ	10.06.2022	8:30		1650	1650	64	0	64	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	or. Strășeni	str.Șt cel Mare 18 PRG Nr.31/1	PJ	20.06.2022	8:00		600	600	69	0	69	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	or. Strășeni	str.Șt cel Mare Nr.14	PJ	22.06.2022	8:00		2160	2160	69	0	69	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	or. Strășeni	str.Șt cel Mare 12 PRG Nr.31/1	PJ	27.06.2022	9:00		480	480	33	0	33	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
s.Lozova	PRG Nr. 1-36	PJ	30.06.2022	8:00		480	480	34	0	34	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ	

Raionul Criuleni

r.Criuleni	s.Miclești	SRG Miclești	PM	30.04.2022	22:03		977	977	402	0	402	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran PE D90 mm PM
	s.Valea Satului	PRG Nr.1-19	PM	22.06.2022	11:00		375	375	26	0	26	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran PE D50 mm PM
	s.Cruglic,s. Izbiște	SRG-Cruglic,Izbiște,IP Coacăza Roșie	PM / PJ	13.06.2022	9:00		6240	6240	1104	15	1119	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PM/ PJ

Raionul Dubăsari

r.Dubăsari	s.Doroțcaia	PRG Nr.7A;8;15;20	PJ	10.05.2022	8:00		1980	1980	85	4	89	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Marcauti	PRG Nr.1;2;9;14	PJ	12.05.2022	9:00		1920	1920	36	2	38	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Coșnita	PRG Nr.20;60;64;73	PJ	17.05.2022	8:30		2010	2010	74	0	74	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Pîrita	PRG Nr.5	PJ	19.05.2022	9:00		420	420	32	0	32	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s. Doroțcaia	PRG Nr.12,21,23,25 A	PJ	13.06.2022	9:00		2160	2160	86	0	86	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Pîrita	PRG Nr.42,45	PJ	14.06.2022	8:30		1950	1950	38	0	38	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Holercani	PRG Nr.18	PJ	20.06.2022	8:30		510	510	7	0	7	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Coșnita	PRG Nr.74,75,76,78	PJ	20.06.2022	8:30		1890	1890	93	0	93	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ