

Graficul întreruperilor programate pentru anul 2023 SRL "Ialoveni Gaz"

Denumirea filialei/Raionul	Localitatea	Perioada	Denumirea lucrărilor planificate	Numărul locurilor de consum afectate
1	2	3	4	5
Filiala "Anenii Noi Gaz"				
filiala „Anenii Noi-Gaz” r-nul. Anenii Noi	s.Țințărieni	05.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune medie de la SRG.	855
	s.Mirmoe	05.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune medie, joasă .	42
	s.Geamana	06.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG nr.8	54
Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG nr.4			43	
filiala „Anenii Noi-Gaz” r-nul. Criuleni	s. Dubasarii Vechi	06.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG nr.7	265
	s.Bălăbănești	06.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG nr.2	88
	s.Sagaidac	06.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr. 10; nr.12	21
filiala „Anenii Noi-Gaz” r-nul. Anenii Noi	s. Botnărești	07.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG nr.1;nr.2	198
	s. Mereni	07.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr.10	140
	s. Șerpeni	07.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune medie de la NE .	856
			Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr. 2	
	s. Hirboveț	08.2023	Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG nr.7	110
			Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr. 7	
			Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG nr.9	
	s.Bulboaca	08.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr. 9	48
			Verificarea la etanșitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG nr.1,2	
	s.Chetrosu	09.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr.12	46
	s.Merenii Noi	09.2023	Lucrări de reutilare tehnică a RG Nr.7	23
s.Salcia	09.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr.2	8	
s.Maximovca	09.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr. 6	8	
Total filiala "Anenii Noi Gaz"				3070
Filiala "Strășeni Gaz"				
Filiala "Strășeni Gaz", r-nul Strășeni	s.Voinova	05.2023	Înlocuirea venelor cu sartar la NE(4buc)-50mm	50
	s.Lozoava	06.2023	Înlocuirea venelor cu sartar la PRG №2,11,23,31,32(5buc)	34
	s.Pănășești	06.2023	Înlocuirea venelor cu sartar la SRM(3buc)2-100mm 1-50mm	511
	s.Lozoava	07.2023	Înlocuirea venelor cu sartar la SRM(1buc) 1-50mm	560
	s.Cojușna	07.2023	Înlocuirea venelor cu sartar la SRM(5buc) 3-100mm,2-50mm,	1918
	s.Cojușna	08.2023	Înlocuirea venelor cu sartar (9buc) 2-150mm,2-100mm,2-80mm	276
	s.Cojușna	09.2023	Înlocuirea venelor cu sartar laPRG-65, 66(2buc) -25mm	82
	s.Gălești	05.2023	Înlocuirea venei cu sartar PM Ø100 1buc	320
	s.Cojușna	07.2023	Controlul la etanșitate a gazoductului subteran PE PM	358
	s.Cojușna	07.2023	Controlul la etanșitate a gazoductului suprateran PJ	358
	s.Pănășești	07.2023	Verificarea la etanșitate la PRG4,8,12,37 (4buc)	69
	or.Bucovați	07.2023	Verificarea la etanșitate la PRG-21(1buc)	17
	s.Cojușna	08.2023	Verificarea la etanșitate la PRG-34,48,52,71,80 (5buc)	109
	s.Căpriana	08.2023	Înlocuirea venelor cu sartar la SRM(3buc)-100mm	188
	s.Romanești	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG-5	33
	s.Roșcani	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG-2	22
	s.Cojușna	09.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG-22	54
	s.Cojușna	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG-40	39
s.Cojușna	06.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG-42	12	
s.Cojușna	09.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG-71	23	
Total filiala "Strășeni Gaz"				5033
Filiala "Criuleni Gaz"				
Filiala "Criuleni Gaz", r-nul Criuleni	or.Criuleni	12.06.2023- 17.06.2023	Verificarea la etanșitate a gazoductului subteran de presiune medie de la SRG Criuleni pînă la NE Nr:1 Criuleni. Gazoduct presiunea medie de la NE Nr:1 pînă la PRG Nr.2, gazoductele subterane p/j PRG Nr.1, 3, 4, 5, 43. Gazoductele supraterane p/j PRG Nr.2, 28 str. Neaga, M. Eminescu, Soarelui, V.Alexandrii. PRG Nr.2, 28 str.I.Sevciuc, Stepelor, Cimpiilor, Păcii, Viilor, Mira. PRG Nr.3,4,5,43 str.Miciurin, Alex cel Bun, S.Lazo, Stefan cel Mare, Pușchin, Uzinelor, Naberejnaia.	2935
	s.Zaicana	07.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr.5 s.Zaicana	57
	s.Zaicana	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr.8 s.Zaicana	92
	s.Zaicana	07.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr.9 s.Zaicana	94
	s.Stețcani	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr.2 s.Stețcani	14
	s.Stețcani	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr.8 s.Stețcani	20
	s.Ciopleni	08.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr.4 s.Ciopleni	47
	s.Slobozia Dușca	08.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr.14 s.Slobozia Dușca	37
Total filiala "Criuleni Gaz"				3296

Filiala "Dubăsari Coșnița Gaz"				
Filiala "Dubăsari Coșnița Gaz", r-nul Dubăsari Coșnița	s. Doroțcaia	04.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.7,10A,11	58
	s. Coșnița	04.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.23,26,66	50
	s. Pîrîta	04.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.12	14
	s. Coșnița	04.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr. 32	32
	s. Coșnița	05.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.48,50,74	31
	s. Coșnița	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr. 78	30
	s. Pîrîta	05.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.18,9A	41
	s. Ustia	05.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.11,17	49
	s. Molovata	05.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.33	3
	s. Marcăuți	05.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.3,7	25
	s. Molovata	05.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.17,71	6
	s. Holercani	05.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.17,23,10,13,15	85
	s. Coșnița	06.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr. 90	19
	s. Pohrebea	06.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.2,3	32
	s. Molovata	06.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.41	5
	s. Pîrîta	06.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.13,9	36
	s. Coșnița	06.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.7,9,12,14	27
	s. Coșnița	06.2023	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă (bay-pass) PRG NR.30,44,112	24
	s. Ustia	06.2023	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă (bay-pass) PRG NR.23	3
	s. Pîrîta	06.2023	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă (bay-pass) PRG NR.10	25
	s. Coșnița	06.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.81,84	8
	s. Pîrîta	06.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.1	18
	s. Ustia	06.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.5,3,6,8	78
	s. Ustia	07.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr. 15	28
	s. Coșnița	07.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.103,59,60	65
	s. Doroțcaia	07.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.9,21,31a	40
	s. Doroțcaia	07.2023	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă (bay-pass) PRG NR.15	12
	s. Holercani	07.2023	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă (bay-pass) PRG NR.12	21
	s. Marcăuți	07.2023	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă (bay-pass) PRG NR.5	9
	s. Oxentea	07.2023	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă (bay-pass) PRG NR.10	23
	s. Molovata	07.2023	Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă (bay-pass) PRG NR.58	7
	s. Ustia	07.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.10,13,14	84
	s. Holercani	07.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.27,29,31	6
	s. Coșnița	07.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.88,89,91,92	46
	s. Pîrîta	07.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.2,46	25
	s. Doroțcaia	07.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.14,16,17, 7a,8,10,12,13	152
	s. Doroțcaia	08.2023	Racordarea (conectarea) conductei de gaze subteran de PM PRG nr.1B,4,5,1,3,2	95
	s. Ustia	08.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG nr. 20	37
	s. Coșnița	08.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.10,25	22
	s. Pîrîta	08.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.10,17A,17,16	87
	s. Doroțcaia	08.2023	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.24a	6
	s. Coșnița	08.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.102,118,119, PRG nr.1 str. Păcii nr.5,6	57
	s. Pîrîta	08.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.43,44	18
	s. Doroțcaia	08.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.18,19,20,22,23,27,28,29,30,31,32	302
	s. Ustia	08.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.18,19,21	81
s. Holercani	08.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.30,33	2	
s. Oxentea	08.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.27	16	
s. Oxentea	09.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.13,16,22	56	
s. Marcăuți	09.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.10,11,12	29	
s. Doroțcaia	09.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.24,25,26	155	
s. Coșnița	09.2023	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze PRG nr.123,126	12	
Total filiala "Dubăsari Coșnița Gaz"				2192

Filiala "Ialoveni Gaz"				
	or. Ialoveni SE nr. 1	05.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/j str. Chilia nr. 2	64
	or. Ialoveni SE nr. 1	05.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/j PRG-1S÷9S, PRG-11S÷17S, PRG-30S	196
	or. Ialoveni SE nr. 1	05.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/j PRG-13A÷16A	116
	or. Ialoveni SE nr. 2	07.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/j str. Alexandru cel bun nr. 2, 2/1, 2/3	290
	s. Mileștii Mici	05.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/m de la vana (magazin) - PRG-17	100
Filiala "Ialoveni Gaz", r-nul Ialoveni	s. Mileștii Mici	05.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/M de la vana de P/M spre PRG -31, PRG-35	241
	s. Costești	07.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/M de la SRG spre PRG-9M	255
	s. Țipala	07.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/M de la vana de gaze (lingă SRG)	347
	s. Molești	05.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/M și P/j PRG-10A	27
	s. Molești	05.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/j PRG-13	25
	s. Răzeni	07.2023	Verificarea la etanșietate a gazoductului de P/M PRG-38, 39, 40	28
	s. Mileștii Mici	07.2023	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M, D - 76mm	19
	s. Puhoi	07.2023	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M și P/j D - 25mm, PRG-106	17
	s. Puhoi	08.2023	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M , D - 25mm, PRG-10	31
	s. Puhoi	08.2023	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M , D - 25mm, PRG - 7	24
	s. Puhoi	08.2023	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M , D - 50mm, PRG - 8A	40
	or. Ialoveni	08.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 7H	40
	s. Costești	06.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 27	14
	s. Costești	06.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 28	25
	s. Costești	06.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 3A	17
	s. Mileștii Mici	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 7	22
	s. Mileștii Mici	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 18	19
	s. Mileștii Mici	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 24	19
	s. Mileștii Mici	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 39	11
	s. Țipala	08.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 5	33
	s. Horești	08.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 19	14
	s. Horești	08.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 13	17
	s. Răzeni	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 49	14
	s. Răzeni-1	05.2023	Lucrări de reutilare tehnică a PRG - 12	16
Total filiala "Ialoveni Gaz"				2081
Total SRL "Ialoveni Gaz"				15672