

**OSD "Ialoveni Gaz"**

**Registru  
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul III anul 2022**

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (PÎ,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii (minute)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din pct.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Raionul Ialoveni</b>														
r. Ialoveni	s.Puhoi, s.Varatic, com.Tipala	NE-Dobruja; SRG-Puhoi; SRG-Varatic ;SRG-Tipala	PÎ	18.07.2022	9:00		7200	7200	1954	0	1954	P		Inlocuirea vanelor la NE-Dobruja PÎ
	s.Costesti	PRG- 1A-27A; PRG-1P; 2P.	PM; PJ	25.07.2022	9:00		6300	6300	525	0	525	P		Inlocuirea vanelor
	or.Ialoveni	PRG-16M	PM	28.07.2022	9:00		1980	1980	60	0	60	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-16M
	or.Ialoveni	sector Moldova PRG-15 M	PM	09.08.2022	8:00		1980	1980	60	0	60	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-15 M
	r-n.Ialoveni Ville „,Suruceni,, or.Ialoveni	NE-Suruceni PRG- 1A-5A,8A	PM	09.08.2022	9:04		456	456	220	0	220	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran P.m. PE . D-110 mm
			PM	16.08.2022	8:00		4320	4320	295	0	295	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-3 A
<b>Raionul Anenii Noi</b>														
r. Anenii Noi	s.Delacau	SRG-Delacau	PM; PJ	18.07.2022	9:00		7200	7200	644	0	644	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PM si PJ
	s.Floreni	str.Chisinaului Blocul №3	PJ	18.07.2022	9:00		2160	2160	40	0	40	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Floreni	str.Chisinaului Blocul №4	PJ	20.07.2022	9:00		720	720	44	0	44	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Mereni	PRG -7	PJ	08.08.2022	9:00		4320	4320	248	0	248	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Chirca	PRG -2	PJ	08.08.2022	9:00		2880	2880	176	0	176	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Dubasariei-Vechi	SRG-Dubasariei-Vechi	PJ	15.08.2022	9:00		7200	7200	731	0	731	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Floreni	str.Chisinaului Blocul №19	PJ	15.08.2022	9:00		2100	2100	32	0	32	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Floreni	str.Chisinaului Blocul №20	PJ	16.08.2022	9:00		2100	2100	24	0	24	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Mereni	PRG-9	PJ	22.08.2022	9:00		4320	4320	321	0	321	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Merenii Noi	str.M.Eminescu , PRG-2	PM	13.09.2022	9:00		2880	2880	174	0	174	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-2
	s.Merenii Noi	PRG-6	PM	19.09.2022	9:00		2160	2160	62	0	62	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-6
	s.Gura Bicului	PRG-1-7	PM	20.09.2022	9:00		5040	5040	1214	0	1214	P		Lucrări de reutilare tehnică la- PRG 1-7
	s.Merenii Noi	PRG-3	PM	22.09.2022	9:00		2160	2160	64	0	64	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG - 3
s.Merenii Noi	PRG-5	PM	28.09.2022	9:00		2160	2160	76	0	76	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG - 5	

Raionul Strășeni														
r.Strășeni	s.Cojusna	PRG -70, 71, 72, 74	PJ	13.07.2022	08:00		1950	1950	83	0	83	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cojusna	PRG -19	PJ	19.07.2022	8:00		3600	3600	434	0	434	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Rosceni	PRG - 1,9	PJ	10.08.2022	8:00		1980	1980	81	0	81	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG - 1,9
	s.Vorniceni	PRG - 1- 34	PJ	17.08.2022	8:30		1950	1950	481	0	481	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Draguseni	PRG 1-14	PM	27.08.2022	11:55		265	265	165	0	165	N	AT	Deteriorarea gazoductului presiune medie , PE d75mm
	s.Lozoza	SRG-Lozoza	PJ	27.08.2022	21:00		1285	1285	1100	0	1100	N	AT	Deteriorarea gazoductului presiune medie suprateran, otel d 89mm, trecerea la PE d75mm(racord)
	s.Cojusna	Nefis SRL	PM	23.09.2022	13:19		130	130	0	1	1	N	AT	Deteriorarea gazoducrul presiunea media supteran PE d75mm
	or.Straseni	str, Cartier Locativ-1	PM	28.09.2022	8:00		2160	2160	56	0	56	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PM
	s.Romanesti	PRG-6	PJ	28.09.2022	8:00		2160	2160	19	0	19	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
Raionul Criuleni														
r.Criuleni	s.Hirtopul Mare, s.Hirtopul Mic, s.Mascauti	SRG Hirtopul Mare, SRG Hirtopul Mic, SRG.Mascauti	PM	11.07.2022	08:00		7200	7200	879	11	890	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PM
	or.Criuleni	PRG-25	PM	26.07.2022	8:00		4320	4320	300	0	300	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-25
	s.Slobozia Dusca	PRG-10	PJ	26.07.2022	8:00		1980	1980	53	0	53	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PM
	s.Ratus	PRG-2	PM	27.07.2022	9:00		1980	1980	65	0	65	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-2
Raionul Dubasari														
r.Dubăsari	s.Cosnita	PRG-23	PM	12.07.2022	8:30		1950	1950	22	0	22	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-23
	s.Cosnita	PRG-85	PM	14.07.2022	8:30		1950	1950	22	0	22	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-85
	s.Cosnita	PRG-99	PM	18.07.2022	8:30		1950	1950	16	0	16	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-99
	s.Oxentea	PRG-29,30,31	PJ	19.07.2022	8:30		1950	1950	74	0	74	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Dorotcaia	PRG-1,25,30	PJ	20.07.2022	8:30		1950	1950	58	0	58	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cosnita	PRG-66	PM	20.07.2022	8:30		1950	1950	8	0	8	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-66
	s.Cosnita	PRG-75	PJ	25.07.2022	8:30		1950	1950	30	0	30	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Pirita	PRG-1 Irigator; PRG-6 Flora	PJ	25.07.2022	8:30		1950	1950	65	0	65	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cosnita	PRG-79;83;86	PJ	26.07.2022	8:30		1950	1950	95	0	95	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Pirita	PRG-1G-8	PJ	08.08.2022	8:30		1950	1950	27	0	27	p		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cosnita	PRG- 1	PJ	10.08.2022	8:30		1950	1950	16	0	16	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cosnita	str.Pacii 4 PRG-1	PJ	16.08.2022	8:30		1950	1950	16	0	16	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Molovata	PRG-40,56,58,63,66,68	PJ	16.08.2022	8:30		1950	1950	47	0	47	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cosnita	PRG-3,8,45	PJ	22.08.2022	8:30		1950	1950	47	0	47	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cosnita	PRG-55; 56; 57.	PJ	24.08.2022	8:30		1950	1950	55	0	55	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Ustia	PRG-17	PJ	07.09.2022	8:30		1950	1950	37	0	37	P		Lucrări de reutilare tehnică la PRG-17
	s.Cosnita	PRG- 59, 69, 84.	PJ	12.09.2022	8:30		1950	1950	46	0	46	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Cosnita	PRG- 88,92	PJ	14.09.2022	8:30		1950	1950	22	0	22	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Pirita	PRG-56	PJ	19.09.2022	8:30		510	510	1	0	1	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
	s.Ustia	PRG-1	PJ	19.09.2022	8:30		1950	1950	92	0	92	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ
s.Ustia	PRG-2	PJ	21.09.2022	8:30		1950	1950	64	0	64	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ	
s.Ustia	PRG-4,7,12,14.	PJ	26.09.2022	8:00		1980	1980	68	0	68	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului PJ	