

OSD "Ialoveni Gaz"

Registru  
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul III anul 2023

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (P1,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii (minute)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OS T	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/N eprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din pct.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Raionul Ialoveni</b>														
r.Ialoveni	s.Puhoi	PRG Nr-106	PM / PJ	11.07.2023	8:00		2160	2160	17	0	17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ/PM
	s.Răzeni	PRG Nr -38,39,40	PM / PJ	11.07.2023	8:00		2160	2160	28	0	28	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ/PM
	s.Horăști	PRG-19	PM / PJ	13.07.2023	8:00		2160	2160	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ/PM
	s.Milestii Mici	PRG-7:18.	PM / PJ	18.07.2023	8:00		2160	2160	41	0	41	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-7:18
	s.Tipala	PRG 8-13,23-24,28-34,36-38,38A,41-42,18/39,19/40	PM	18.07.2023	8:00		4320	4320	347	0	347	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM
	s.Milestii Mici	PRG-24:39.	PM / PJ	20.07.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-24:39.
	s.Costești	PRG-27	PM / PJ	25.07.2023	8:00		2160	2160	14	0	14	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-27.
	s.Costești	PRG-28	PM / PJ	26.07.2023	8:00		2160	2160	25	0	25	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-28
	s.Costești	PRG-3A	PM / PJ	27.07.2023	8:00		2160	2160	17	0	17	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-3A
	or.Ialoveni	str. 27 August №4	PM	02.08.2023	11:20		1760	1760	110	0	110	N	AT	Deteriorarea gazoductului PM D-110mm, PE
	or. Ialoveni	str. Al. cel Bun 2/1 scara 1:2	PJ	07.08.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ
	or. Ialoveni	PRG 1A,2A,3A,4A,5A,8A	PM	08.08.2023	8:30		4320	4320	292	0	292	P		Reparația unui tronson de gazoduct D-76 PM
	or. Ialoveni	str. Al. cel Bun 2/1 scara 3:4	PJ	08.08.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ
	or. Ialoveni	str. Al. cel Bun 2/1 scara 5:6	PJ	09.08.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ
	or. Ialoveni	str. Al. cel Bun 2/1 scara 7:8	PJ	10.08.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ
	or. Ialoveni	str. Al. cel Bun 2 scara 1:2	PJ	10.08.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ
	or.Ialoveni	str. Al. cel Bun 2 scara 3:4	PJ	15.08.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ
	s.Horăști	s.Horăști PRG-13	PM/PJ	15.08.2023	8:00		2160	2160	17	0	17	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-13
	or.Ialoveni	str. Al. cel Bun 2 scara 5:6	PJ	16.08.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ
	s.Horăști	PRG-8A	PM/PJ	16.08.2023	8:00		2160	2160	40	0	40	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-8A
or.Ialoveni	str. Al. cel Bun 2 scara 7:8	PJ	17.08.2023	8:00		2160	2160	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ	
s.Tipala	PRG-5	PM/PJ	17.08.2023	8:00		2160	2160	33	0	33	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-5	
s.Puhoi	PRG-7	PM	21.08.2023	8:00		2160	2160	24	0	24	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-7	
s.Puhoi	PRG-10	PM	22.08.2023	8:00		2160	2160	31	0	31	P		Înlocuirea vanei și filtrului D-50mm PM	
s.Costesti	PRG 1,1M,2M, 3M, 4M,5M,6M,9M,8M,27,28,26,29,24,31,34	PJ	22.08.2023	8:00		4320	4320	255	0	255	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de PJ	
or.Ialoveni	PRG-7H str.M.Kogalniceanu, str.D.Cantemir, str.I.Gagarin 5-39	PM-PJ	23.08.2023	8:00		2160	2160	42	0	42	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-7H	
<b>Raionul Anenii Noi</b>														
r.Anenii Noi	NE- s.Șerpeni	NE- s.Șerpeni	PM	10.07.2023	9:00		7200	7200	850	6	856	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM
	s.Hîrbovăț	PRG-7	PM	17.07.2023	9:00		2880	2880	144	0	144	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-7
	s.Botnărești	PRG-1.2.	PM	17.07.2023	9:00		2880	2880	198	0	198	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM
	s. Telita	de la NE	PM	19.07.2023	9:00		4320	4320	317	0	317	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM
	s.Mereni	PRG-10	PJ	24.07.2023	9:00		2880	2880	140	0	140	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Bulboaca	PRG-1:2.	PJ	07.08.2023	9:00		4320	4320	265	0	265	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Troița Nouă , s.Mirnoe, s.Balmaz, s.Todirești	SRG-Troița Nouă	PM	15.08.2023	9:00		4320	4320	231	0	231	P		Lucrări planificate de profilaxie la gazoductul de PM de la SRG- Troița Nouă
	or.Anenii Noi	str.Cons.Naționale 1	PM	04.09.2023	9:00		1440	1440	0	4	4	P		Racordarea conductei de gaze subterane de PM
	s. Todirești	PRG-3	PJ	11.09.2023	9:00		2160	2160	33	0	33	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s. Todirești	PRG-4	PJ	13.09.2023	9:00		2160	2160	35	0	35	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
<b>Raionul Strășeni</b>														
r.Strășeni	s.Pănășești	PRG Nr. 1-50	PM	04.07.2023	8:00		3600	3600	485	5	490	P		Înlocuirea armăturii de închidere D-100mm
	or.Strășeni	str. V. Micle № 20,22,24,32	PJ	11.07.2023	8:00		2880	2880	136	0	136	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Galești	PRG Nr. 1,1A,2,3,4,4A,5,6,27,28	PJ	04.07.2023	8:00		2880	2880	180	0	180	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Cojuşna	PRG Nr1-125	PJ/PM	17.07.2023	8:00		7200	7200	1938	6	1944	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ/PM

r.Strășeni	or.Strășeni	str.V.Micle 34,38	PJ	18.07.2023	8:00	2160	2160	46	0	46	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	or.Strășeni	str.V.Micle 40, 42	PJ	25.07.2023	8:00	2160	2160	80	0	80	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Pânășești	PRG-30	PM	27.07.2023	15:00	1540	1540	232	0	232	N	AT	Deteriorarea gazoductului D 75mm PE
	s.Sireți	PRG 71-72	PM	07.08.2023	12:30	1770	1770	160	0	160	N	AT	Deteriorarea gazoductului D 75mm PE
	or.Strășeni	str.M.Eminescu 44,46,48	PJ	08.08.2023	8:00	2880	2880	107	0	107	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Pânășești	PRG Nr. 4,8,12,37	PJ/PM	08.08.2023	8:00	2160	2160	83	0	83	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-4,8,12,37
	or.Strășeni	str.M.Eminescu 50, 52	PJ	15.08.2023	8:00	2880	2880	116	0	116	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Cojușna	PRG 41	PJ/PM	16.08.2023	8:00	2160	2160	80	0	80	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-41
	or.Strășeni	str.M.Eminescu 54,58	PJ	22.08.2023	8:00	2160	2160	100	0	100	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Cojușna	PRG-36	PM/PJ	23.08.2023	8:00	2160	2160	80	0	80	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-36
	s.Făgureni	PRG-3	PJ	04.09.2023	8:00	2160	2160	44	0	44	P		Reamplasarea gazoductului de PJ de pe fatada casei
	or.Strășeni	str.M.Eminescu 62 ,64	PJ	05.09.2023	8:00	1440	1440	39	0	39	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Cojușna	PRG-22	PM/PJ	06.09.2023	8:00	2160	2160	51	0	51	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-22
	or.Strășeni	PRG-15/3	PJ	11.09.2023	8:00	2160	2160	14	0	14	P		Reparația unei porțiuni de gazoduct de PJ D-40mm.
s.Vorniceni	PRG-6	PM	12.09.2023	8:00	2160	2160	40	0	40	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-6	
s. Romanesti	PRG-5	PM	19.09.2023	8:00	3600	3600	421	0	421	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-5	
<b>Raionul Criuleni</b>													
r.Criuleni	s.Ratuș	PRG-1	PJ	11.07.2023	16:08	1432	1432	76	0	76	N	AT	Deteriorarea gazoductului D-89mm
	s.Zăicana	PRG-5;8;9	PM/PJ	26.07.2023	8:00	3420	3420	243	0	243	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-5;8;9
	s.Slobozia Dușca	PRG-14	PM/PJ	26.07.2023	8:00	2160	2160	37	0	37	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-14
	s.Stețcani	PRG-2	PM/PJ	23.08.2023	8:00	2160	2160	14	0	14	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-2
	s.Hrusova	PRG-8	PM/PJ	23.08.2023	8:00	2160	2160	62	0	62	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-8
s.Chetrosu	PRG-1	PM	28.09.2023	8:00	2160	2160	35	0	35	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-1	
<b>Raionul Dubăsari Coșnița</b>													
r.Dubăsari Coșnița	s.Coșnița	PRG-90	PM/PJ	06.07.2023	8:00	1440	1440	19	0	19	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-90
	s.Ustia	PRG-15	PM/PJ	10.07.2023	8:00	2160	2160	28	0	28	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-15
	s.Ustia	PRG-20	PM/PJ	12.07.2023	8:00	2160	2160	40	0	40	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-20
	s.Coșnița	PRG-7,9,10,12,14,25	PM/PJ	24.07.2023	8:00	2160	2160	50	0	50	P		Demontarea-montarea rob.cu bilă D-25,50
	s.Coșnița	PRG- 59,60,103	PM/PJ	25.07.2023	8:00	2160	2160	71	0	71	P		Demontarea-montarea rob.cu bilă D-25,50
	s.Pohrebea	PRG-2,3	PM/PJ	25.07.2023	8:00	2160	2160	33	0	33	P		Demontarea-montarea rob.cu bilă D-25,50
	s.Ustia	PRG-10,13,14	PJ	25.07.2023	8:00	720	720	84	0	84	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Holercani	PRG-27;29;31	PM/PJ	26.07.2023	8:00	540	540	11	0	11	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-27;29;31 Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Holercani	PRG-10;13;15;17;23	PJ	26.07.2023	8:00	1980	1980	86	0	86	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.
	s. Molovata	PRG 17,41,71	PJ	27.07.2023	8:00	540	540	11	0	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.
	s.Ustia	PRG-18, 19, 21	PJ	15.08.2023	8:00	2160	2160	81	0	81	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.
	s.Holercani	PRG-30,33	PJ	16.08.2023	8:00	2160	2160	3	0	3	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.
	s.Oxentia	PRG 27	PJ	16.08.2023	8:00	2160	2160	16	0	16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.
	s.Coșnița	str.Pacii 5 , PRG-1	PJ	22.08.2023	8:00	2160	2160	16	0	16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.
	s.Coșnița	str.Pacii 6 , PRG-1	PJ	24.08.2023	8:00	2160	2160	16	0	16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.
	s.Oxentia	PRG - 13, 16, 22	PJ	27.08.2023	8:00	2160	2160	26	0	26	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.
s. Marcauti	PRG-10,11,12	PM	28.08.2023	8:00	2160	2160	29	0	29	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ.	