

Informația privind întreruperile programate pentru anul 2024

Tabelul 6

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (NCi)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
						Total	Casnici	Noncasnici	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	s. Pîrîta	PRG №3	PJ	aprilie	36	2	1	1	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Doroțcaia	PRG №7,8	PJ	aprilie	36	38	38		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Pîrîta	PRG №.5,6A	PJ	aprilie	36	19	18	1	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Doroțcaia	PRG №4	PJ	aprilie	36	47	46	1	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Coșnița	PRG №23	PJ	aprilie	36	22	22		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Coșnița	PRG №26	PJ	aprilie	36	26	26		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Ustia	PRG №13	PM	aprilie	36	25	25		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Coșnița	PRG №106	PM	aprilie	36	19	19		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Coșnița	PRG №91	PM	mai	36	22	22		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Doroțcaia	PRG №10,10A	PJ	mai	36	54	54		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Pîrîta	PRG №6	PJ	mai	36	33	33		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Ustia	PRG №11	PM	mai	36	12	12		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Coșnița	PRG №37,55	PJ	mai	36	16	16		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Doroțcaia	PRG №14,12	PJ	mai	36	30	30		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Pîrîta	PRG №.7	PJ	mai	36	32	32		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Molovata	PRG №1,2,3,4	PM/PJ	mai	36	42	42		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Pîrîta	PRG №14	PJ	mai	36	25	25		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Marcăuți	PRG №8	PJ	mai	36	5	5		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Holercani	PRG №24	PJ	mai	36	25	25		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Coșnița	PRG №93	PJ	iunie	36	18	18		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Doroțcaia	PRG №20	PJ	iunie	36	73	72	1	Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Coșnița	PRG №4,19,22,31	PM	iunie	36	25	25		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Marcăuți	PRG №.4	PJ	iunie	36	7	7		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Pîrîta	PRG №11,12	PJ	iunie	36	34	34		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Coșnița	PRG №38,44,45,56	PM/PJ	iunie	36	23	23		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Doroțcaia	PRG №16,17	PJ	iunie	36	43	43		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Coșnița	PRG №73,74,75	PM/PJ	iunie	36	85	85		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Pohrebea	PRG №4	PM/PJ	iunie	36	22	20	2	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Pîrîta	PRG №4,19,22	PM	iunie	36	32	31	1	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Ustia	PRG №19	PM	iunie	36	51	51		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Doroțcaia	PRG №24,24A	PJ	iunie	36	70	70		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Pîrîta	PRG №31,56,10A	PM	iunie	36	22	22		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Molovata	PRG №5,6	PM/PJ	iunie	36	17	17		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze
	s. Pîrîta	PRG №18	PJ	iunie	36	42	42		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Pîrîta	PRG №10,24	PM	iunie	36	49	49		Înlocuirea, armăturii de închidere pe liniile de rezervă
	s. Doroțcaia	PRG №5	PM	iunie	36	11	11		Înlocuirea, armăturii de închidere pe liniile de rezervă

Dubasari

s. Doroțcaia	PRG №31	PM	iunie	36	42	42		Înlocuirea, armăturii de închidere pe liniile de rezervă
s. Molovata	PRG №7,8	PM/PJ	iunie	36	11	11		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Doroțcaia	PRG №32	PM	iunie	36	35	35		Înlocuirea, armăturii de închidere pe liniile de rezervă
s. Oxentea	PRG №29	PJ	iunie	36	33	32	1	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Molovata	PRG №21	PM	iulie	36	8	8		Înlocuirea, armăturii de închidere pe liniile de rezervă
s. Molovata	PRG №10,11,12,28	PM/PJ	iulie	36	21	21		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Molovata	PRG №15,19	PM	iulie	36	15	15		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Molovata	PRG №54	PM	iulie	36	13	13		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
s. Doroțcaia	PRG №25,25A	PJ	iulie	36	54	54		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Molovata	PRG №20,25	PM	iulie	36	12	12		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Marcăuți	PRG №.14	PM	iulie	36	8	8		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Holercani	PRG №.6,14	PM	iulie	36	35	35		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Holercani	PRG №7	PM	iulie	36	40	40		Înlocuirea, armăturii de închidere pe liniile de rezervă
s. Coșnița	PRG №.94	PJ	iulie	36	12	12		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Molovata	PRG №.26,28	PM	iulie	36	9	9		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Ustia	PRG №.16	PM	iulie	36	25	25		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
s. Holercani	PRG №.20	PM	iulie	36	22	22		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Coșnița	PRG №.29	PM	iulie	36	25	25		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
s. Holercani	PRG №.26,27	PM	iulie	36	19	16	3	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Ustia	PRG №.10,28	PM	iulie	36	51	51		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Pîrîta	PRG №.15	PJ	iulie	36	22	20	2	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Coșnița	PRG №63	PM	iulie	36	10	10		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
s. Molovata	PRG №37	PM	iulie	36	32	31	1	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
s. Oxentea	PRG №.2,9	PM	iulie	36	31	30	1	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
s. Oxentea	PRG №.32	PM/PJ	iulie	36	22	22		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Oxentea	PRG №28	PM	iulie	36	11	11		Înlocuirea, armăturii de închidere pe liniile de rezervă
s. Ustia	PRG №21	PM	iulie	36	14	14		Înlocuirea, armăturii de închidere pe liniile de rezervă
s. Coșnița	PRG №1 str.Păcii nr.7	PJ	august	36	16	16		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Coșnița	PRG №1 str.Păcii nr.8	PJ	august	36	17	17		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Oxentea	PRG №1,3	PM/PJ	august	36	26	21	5	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Coșnița	PRG №99,100,126	PJ	august	36	22	22		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Doroțcaia	PRG №3,27,30	PJ	august	36	50	50		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Pîrîta	PRG №17,17A	PJ	august	36	30	30		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Ustia	PRG №26	PM	august	36	21	21		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Oxentea	PRG №.8,15	PJ	septembrie	36	44	43	1	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Oxentea	PRG №4,5	PM	septembrie	36	24	21	3	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Ustia	PRG №12	PJ	septembrie	36	9	9		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze
s. Pîrîta	PRG №33	PJ	septembrie	36	28	28		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze

Ialoveni	s. Mileștii Noi	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №3	PM/PJ	mai	36	10	10		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Mileștii Noi	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №5	PM/PJ	mai	36	14	14		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Mileștii Noi	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №6	PM/PJ	mai	36	12	12		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Cigărleni	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №36	PM/PJ	iunie	36	12	12		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Răzeni	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №38	PM/PJ	iunie	36	12	12		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	or. Ialoveni	Gazoduct de pP/J de la PRG № 8A, 9A, 10A	PJ	iunie	120	527	527		Verificarea la etanșitate a conductei de gaze de P/j or. Ialoveni, PRG – 8A, 9A, 10A
	s. Horești	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №3	PM/PJ	iulie	36	34	34		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Horești	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №8	PM/PJ	iulie	36	13	13		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Horești	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №21	PM/PJ	iulie	36	33	33		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Horești	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №2	PM/PJ	august	36	53	53		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Horești	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №6	PM/PJ	august	36	22	22		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	s. Zîmbreni	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №14	PM/PJ	august	36	13	13		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG
	or. Ialoveni	Gazoduct de P/M și P/J de la PRG №12P	PM/PJ	iulie	36	62	62		Lucrări de reutilizare tehnică a PRG №12P or. Ialoveni, str. Chilia nr. 2
	s. Costești	Gazoduct de P/M de la PRG №25A	PM	mai	36	27	27		Înlocuirea armaturei de închidere de P/M D= 50mm
	s. Costești	Gazoduct de P/M de la PRG №27A	PM	mai	48	195	195		Înlocuirea armaturei de închidere de P/M D= 50mm
	s. Puhoi	Gazoduct de P/M de la PRG №105	PM	iunie	36	12	12		Înlocuirea armaturei de închidere de P/M D= 25mm
s. Puhoi	Gazoduct de P/M de la PRG №103	PM	iunie	36	16	16		Înlocuirea armaturei de închidere de P/M D= 25mm	
s. Puhoi	Gazoduct de P/M de la PRG №21	PM	iulie	36	10	10		Înlocuirea armaturei de închidere de P/M D= 50mm	
s. Țipala	Gazoduct de P/M de la PRG №7	PM	iulie	36	39	39		Înlocuirea armaturei de închidere de P/M D= 80mm	
or. Ialoveni	Gazoduct de P/M de la PRG Nr. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 8A, 4, 5B, 6, 7A, 7, 9B, 1H÷20H	PM	aprilie	120	1260	1260	15	Înlocuirea armaturei de închidere de P/M D=100mm , D=50mm	
s. Țipala	Gazoduct de P/J de la PRG №3	PJ	septembrie	36	47	47		Înlocuirea armaturei de închidere de P/J D= 50mm	
s. Puhoi	Gazoduct de P/J de la PRG №23	PJ	septembrie	36	6	6		Înlocuirea armaturei de închidere de P/J D= 32mm	
Anenii Noi	s. Maximovca	str.I.Creangă, M.Eminescu, Iu.Gagarin	PJ	ianuarie	36	42	42		Conectarea gazoductului nou construit
	or.Anenii Noi	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Libertății №1	PJ	mai	36	18	18		Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare
	or.Anenii Noi	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Libertății №2	PJ	mai	36	18	18		Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare
	or.Anenii Noi	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Libertății №3	PJ	mai	36	18	18		Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare.
	or.Anenii Noi	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Libertății nr. 4	PJ	mai	36	18	18		Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare
	or.Anenii Noi	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Libertății №5	PJ	mai	36	18	18		Verificarea la etanșitate a gazoductelor interioare.
	s.Mereni	De de la PRG nr.6	PJ	mai	72	208	206	2	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune joasă
	s.Cobusca Veche	De de la armătura de închidere a bransamentului	PJ	mai	36	7	7		Reparația gazoductului trecere peste drum.
	s.Floreni	De la SRG s. Floreni (tot satul)	PM	mai	120	727	718	9	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune medie și modernizarea PRG Nr.4 și Nr.8
	s.Hîrbovăț	De de la PRG №10	PJ	mai	48	138	138		Lucrări de modernizare
	s.Șerpeni	De la PRG №1, 2 s.Șerpeni	PJ	iunie	120	558	546	12	Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune joasă
s.Mereni	De de la PRG №.2	PJ	iunie	72	261	261		Verificarea la etanșitate a gazoductelor subterane de presiune joasă.	

Criuleni	s.Balțata	De de la PRG №38	PJ	iunie	48	149	149		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Dubasarii Vechi	De de la PRG №5	PJ	iunie	72	475	475		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Dubasarii Vechi	De de la PRG №7	PJ	iunie	72	242	242		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Dolinnoe	De de la PRG №8	PJ	iunie	48	114	114		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Dolinnoe	De de la PRG №9	PJ	iunie	48	128	128		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Bălăbănești	De de la PRG №.2	PJ	iunie	36	88	88		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
Anenii Noi	s.Roșceni	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Studenților nr.30	PJ	iunie	36	24	24		Verificarea la etanșietate a gazoductelor interioare
	s.Roșceni	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Studenților nr.44	PJ	iunie	36	60	60		Verificarea la etanșietate a gazoductelor interioare
	s.Floreni	De la PRG №6	PJ	iulie	48	170	169	1	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Hîrbovăț	De la PRG №10	PJ	iulie	48	168	168		Verificarea la etanșietate a gazoductelor subterane de presiune joasă
	s.Hîrbovăț	De la PRG №5,6	PJ	iulie	72	345	345		Verificarea la etanșietate a gazoductelor subterane de presiune joasă.
	s.Cobusca Nouă	De la PRG №8	PJ	iulie	72	227	227		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Floreni	De la armătura de închidere a bransamentului	PJ	iulie	48	105	104	1	Reparația gazoductului supraterran str.Cantemir.
	or.Anenii Noi	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Chișinăului nr.50	PJ	august	36	60	60		Verificarea la etanșietate a gazoductelor interioare.
	or.Anenii Noi	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Chișinăului nr.50A	PJ	august	36	60	60		Verificarea la etanșietate a gazoductelor interioare.
	or.Anenii Noi	De la armătura de închidere intrare în bloc str.Chișinăului nr.56	PJ	august	36	60	60		Verificarea la etanșietate a gazoductelor interioare.
	s.Speia	De la PRG №6	PJ	august	36	11	11		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Speia	De la PRG №8	PJ	august	36	27	27		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Albinița	De la PRG №30	PJ	septembrie	36	16	16		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Albinița	De la PRG №12	PJ	septembrie	36	12	12		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Chetrosu Bic	De la armătura de închidere intrare în SRG	PJ	septembrie	72	267	265	2	Înlocuirea armăturii de închidere în SRG.
	s.Cimișeni	De la armătura de închidere intrare în PRG №11	PJ	septembrie	36	45	45		Înlocuirea armăturii de închidere la PRG №11
s.Floreni	De la armătura de închidere intrare în PRG №.9	PJ	septembrie	36	56	56		Înlocuirea armăturii de închidere la PRG №.9	
Criuleni	or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare,54, Victoriei, D. Cantemir	PRG №1,2	PJ	mai	48	107	107		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă la ieșire din pământ
	or. Criuleni, str Răzești,5	PRG №30	PM	mai	36	14	14		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	or. Criuleni, str.31 August,146	PRG №39	PM	mai	36	16	16		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	or. Criuleni, bd.Biruința,24	PRG №44	PM	mai	36	30	30		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	or. Criuleni, str. Păcii,45	PRG №48	PM	mai	36	10	10		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Hrușova	De la SRG Hrușova pînă la PRG 1,2,6,8 s. Hrușova	PM	iunie	120	609	597	12	Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
	s. Ciopleni	PRG №5	PM	iunie	36	57	57		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Cruglic	PRG №3	PM	iunie	36	23	23		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Cruglic	PRG №14	PM	iunie	36	64	64		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	or. Criuleni, str.Miciurin, Ștefan cel Mare, Nistreana, Pușchin, Gagarin	PRG №3,5	PJ	iunie	48	154	154		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă la ieșire din pământ
	s. Slobozia Dușca	De la SRG Slobozia Dușca pînă la PRG 1-95 s.Slobozia Dușca	PM	iulie	120	736	727	9	Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
	s. Slobozia Dușca	PRG №.9	PM	iulie	36	46	46		Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Onițcani	PRG №1,2,8,14,17,18,20,22,23,24,25,26	PM	iulie	72	242	242		Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă

	s. Hîrtopol Mare	PRG №39	PM	iulie	36	3	3	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Hîrtopol Mare	PRG №42	PM	iulie	36	11	11	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Rășcova	PRG №.6	PM	iulie	36	15	15	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Măgdăcești	PRG №4	PM	august	36	41	41	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Măgdăcești	PRG №5	PM	august	36	36	36	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Măgdăcești	PRG №6	PM	august	48	115	115	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Drășliceni	PRG №1	PM	august	36	92	92	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s. Ișnovăț	PRG №1	PM	august	36	80	80	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Stețcani	PRG №1	PM	august	36	13	13	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Zăicana	PRG №4	PM	august	36	3	3	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Măgdăcești	PRG №11	PM	august	36	24	24	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
	s. Porumbeni	PRG №20	PM	august	36	29	29	Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă
Strășeni	s.Lozova	Gazoductul de P/M de la PRG №3,16,21,22,29	PM	iunie	36	36	36	Înlocuirea armăturii de închidere d- 25(5buc) la intrarea în PRG №3,16,21,22,29
	mun.Strășeni	Gazoductul de de P/M și P/J de la PRG №14/3,15/3,16/3,17/3,18/3	PM/PJ	iunie	72	398	398	Înlocuirea armăturii de închidere d-100mm(1buc), d-80mm(1buc) , d-50mm(8buc), d-25mm(3buc)
	mun.Strășeni	Gazoductul de P/J de la PRG17/3 și 19/3	PJ	iulie	48	125	125	Înlocuirea armăturii de închidere d-100mm(3buc),d-40mm(1buc)
	mun.Strășeni	Gazoductul de P/M și P/J de la PRG №9/2	PM/PJ	mai	36	22	22	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	mun.Strășeni	Gazoductul de P/M și P/J de la PRG №11/2	PM/PJ	mai	36	60	60	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	mun.Strășeni	Gazoductul de P/M și P/J de la PRG №44/1	PM/PJ	iunie	36	40	40	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	mun.Strășeni	Gazoductul de P/M și P/J de la PRG №8/1	PM/PJ	iunie	36	19	19	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Roșcani	Gazoductul de P/M și P/J de la PRG №6	PM/PJ	iunie	36	23	23	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Gălești	Gazoductul de de P/M și P/J de la PRG №6	PM/PJ	iulie	36	18	18	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
	s.Gălești	Gazoductul de de P/M și P/J de la PRG №28	PM/PJ	august	36	21	21	Lucrări de reutilare tehnică a PRG
or.Bucovăț	Gazoductul de P/M și P/J de la PRG №9	PM/PJ	septembrie	36	31	31	Lucrări de reutilare tehnică a PRG	